



TORKEL 900er-Reihe Batterielast-Simulator

Handbuch

TORKEL 900er-Reihe

Batterielast-Simulator

Handbuch

HINWEIS AUF COPYRIGHT & EIGENTUMSRECHTE

© 2013 - 2020, Megger Sweden AB. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs ist Eigentum von Megger Sweden AB. Kein Teil dieser Arbeit darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert oder übertragen werden, mit Ausnahme durch Genehmigung im schriftlichen Lizenzabkommen mit Megger Sweden AB.

Megger Sweden AB hat jeden vertretbaren Versuch unternommen, um die Vollständigkeit und Genauigkeit dieses Dokuments sicherzustellen.

Allerdings kann die in diesem Dokument enthaltene Information ohne Ankündigung geändert werden und stellt keine Verpflichtung seitens Megger Sweden AB dar. Alle beigefügten Hardwareschemata und technischen Beschreibungen oder Softwareaufstellungen, die Quellcode bekanntgeben, sind nur für Informationszwecke. Eine Reproduktion im Ganzen oder in Teilen zum Herstellen einer funktionsfähigen Hardware oder Software für andere Produkte als die von Megger Sweden AB ist strengstens untersagt, mit Ausnahme durch Genehmigung im schriftlichen Lizenzabkommen mit Megger Sweden AB.

HINWEIS AUF WARENZEICHEN

Megger® und Programma® sind in den USA und anderen Ländern registrierte Warenzeichen. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen ihrer betreffenden Firmen.

Megger Sweden AB ist nach ISO 9001 und 14001 zertifiziert.

Postadresse:

Megger Sweden AB
Box 724
SE-182 17 DANDERYD
SCHWEDEN

T +46 8 510 195 00
E seinfo@megger.com

Besuchsadresse:

Megger Sweden AB
Rinkebyvägen 19
SE-182 36 DANDERYD
SCHWEDEN

www.megger.com



Inhalt

1 Einführung	6	Anhalten der Prüfung	23
.....		Beenden der Prüfung	23
1.1 Produktbeschreibung	6	5.3 Prüfen bei konstanter Leistung	24
1.2 Leistungsmerkmale und Vorteile	6	Vorbereitungen	24
1.3 Anweisungen für den Empfang	7	TORKEl für konstante Leistung konfigurieren	24
1.4 Garantie	7	Wählen Sie "Prüfverfahren"	24
Gewährleistung bei Reparatur	7	Starten der Prüfung	24
2 Sicherheit	8	Anhalten der Prüfung	25
.....		Beenden der Prüfung	25
2.1 Symbole am Gerät	8	5.4 Prüfen bei konstantem Widerstand	25
2.2 Sicherheitsanweisungen	8	Vorbereitungen	25
Schutzsystem	9	Wählen Sie "Prüfverfahren"	25
3 TORKEl Bedienflächen	10	Starten der Prüfung	25
.....		Anhalten der Prüfung	25
3.1 Obere Bedienfläche	10	Beenden der Prüfung	26
3.2 Seitenbedienfläche	11	5.5 Prüfen mit einem Lastprofil	26
3.3 Zubehör im Lieferumfang	11	Vorbereitungen	26
TORKEl 910	11	Wählen Sie "Prüfverfahren"	26
TORKEl 930/950	11	Starten der Prüfung	27
TORKEl Viewer	11	Anhalten der Prüfung	27
TXL Externe Lasten	12	Beenden der Prüfung	27
BVM - Batteriespannungsmonitor	12	5.6 V Logger	27
Messkabel	12	"V Logger" direkt nach einer Entladeprüfung starten	27
Stromsonde	12	"V Logger" als separate Prüfung starten	27
4 Menüsystem	14	Wählen Sie "Prüfverfahren"	27
.....		Beenden der Prüfung	27
4.1 Hauptmenü	14	5.7 Ergebnisse anschauen und protokollieren	28
Bildschirm-Schaltflächen	14	Anschauen der Ergebnisse	28
PRÜF-Menü	14	PROTOKOLL	28
KURVE	18	6 Externe Strommessung	30
ERGEBNIS	18	
PROTOKOLL	19	6.1 Allgemein	30
ZELLEN (optionaler BVM)	19	6.2 Einrichten der externen Strommessung	31
4.2 TORKEl Viewer	20	DC-Stromzange	31
5 Durchführen einer Prüfung	22	Fehlerbehandlung	31
.....		6.3 Anwendungen	32
5.1 Vorbereitungen für das Prüfen	22	TORKEl zusammen mit TXL Externe Last ver- wendet	32
Anschließen der Stromkabel an die Batterie	22	Mehrere Geräte zusammen verwendet	32
Not-Aus-Knopf	23	Konstanter Strom, Last ständig angeschlossen ..	33
5.2 Prüfen bei konstantem Strom	23	7 Alarmfunktion	34
Vorbereitungen	23	
Wählen Sie "Prüfmethode"	23	7.1 Beschreibung	34
Starten der Prüfung	23	Zurücksetzen des Alarms	34

8 Wie der gewünschte Strom erlangt werden kann	36
8.1 Wenn ein einzelner TORKEL nicht ausreicht.....	36
TXL Externe Lasten an TORKEL angeschlossen ...	36
Wieviele Geräte werden benötigt?	36
TORKEL 930	37
TORKEL 950	38
9 Optionales Gerät	40
9.1 TXL830/850/865/870/890 (Externe Lasten)	40
Bedienfläche	40
Verwendung des TXL	41
Prüfen	41
9.2 BVM - Batteriespannungsmonitor	42
Versorgungs- & Signalanschlussgerät	42
Optionale BVM-Ausrichtung	46
10 Fehlerbehandlung	48
11 Kalibrierung	50
11.1 Allgemein	50
11.2 Kalibrieren	50
12 Technische Daten	52
Index	56

1 Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Dieses Handbuch erklärt die Verwendung der Batterielast-Simulatoren der Reihe TOR KEL 900; es deckt auch die optionalen externen Lastgeräte TXL sowie das BVM-System (Batteriespannungsmonitor) ab.

Das Gerät wurde hauptsächlich für Kapazitätsprüfungen entwickelt. Es kann so programmiert werden, dass es eine Batteriebank bei konstantem Strom, konstanter Leistung, konstantem Widerstand oder mit Hilfe eines vom Anwender festgelegten Lastprofils prüft. TOR KEL kann auch zum Prüfen eines Batterieladegeräts und anderer elektrischer Einrichtungen verwendet werden, die das Prüfen der Ohmschen Last erfordern.

Der BVM (Batteriespannungsmonitor) ist ein Messgerät für die Batteriespannung und wird zur Überwachung von Zellspannungen und Batterieblöcken verwendet, welche normalerweise in den Systemen der unterbrechungsfreien Stromversorgung von elektrischen Umspannanlagen, Telekommunikationseinrichtungen und Rechenzentren vorkommen.

1.2 Leistungsmerkmale und Vorteile

Übersicht Modelle

TOR KEL	910	930	950
<i>Strom (max.)</i>	110 A	220 A	220 A
<i>Spannung (max.)</i>	300 V	300 V	500 V
<i>BVM Funktionalität</i>	Nein	Ja	Ja
<i>Lademessung</i>	Nein	Ja	Ja
<i>Vollständige Protokollfunktionalität</i> Prüfungen können zur weiteren Bearbeitung am PC gespeichert werden	Nein	Ja	Ja

1.3 Anweisungen für den Empfang

- Überprüfen Sie das erhaltene Gerät anhand des Lieferscheins und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind. Informieren Sie Megger, wenn Teile fehlen.
- Überprüfen Sie das Gerät hinsichtlich Transportschäden. Wenn Sie einen Schaden erkennen, reichen Sie sofort eine Schadensmeldung beim Transportunternehmen ein und informieren Sie Megger mit einer detaillierten Beschreibung des Schadens.
- Dieses Gerät wurde vollständig kontrolliert und geprüft, um strenge Bedingungen vor dem Transport zu erfüllen. Es ist zur Verwendung bereit, nachdem es diesem Handbuch entsprechend, eingerichtet ist.

1.4 Garantie

Megger gewährt für seine gelieferten Produkte nach Auslieferung ein Jahr Garantie auf Material und Verarbeitung.

Unsere Leistungspflicht beschränkt sich – je nach unserer Entscheidung – auf den Austausch oder die Reparatur der defekten Ausrüstung.

Diese Garantie gilt nicht für Batterien, Lampen oder sonstige Verschleißteile, für welche die Originalherstellergarantie gilt.

Wir geben keine andere Gewährleistung. Die Garantie entfällt bei Fahrlässigkeit und/oder Missbrauch (Nichtbefolgung der empfohlenen Herstelleranweisungen) oder wenn der Kunde die in vorliegender Anleitung beschriebenen Wartungsarbeiten unterlässt.

Gewährleistung bei Reparatur

Wird die Ausrüstung zur Reparatur zum Werk zurückgeschickt, muss diese im Voraus bezahlt und versichert sein.

Setzen Sie sich mit Ihrem Megger Vertreter für die notwendigen Anweisungen und eine RA-Nummer (Rücksendenummer) in Verbindung.

Geben Sie bitte alle zweckdienlichen Informationen, einschließlich der Symptome des Problems an.

Geben Sie zudem die Serien- und Katalognummer der betroffenen Einheit an.

2 Sicherheit

2.1 Symbole am Gerät



Vorsicht, bitte beachten Sie die begleitenden Dokumente



Vorsicht, Elektroschock-Gefahr



Heiß, nicht abdecken



Schutzleiteranschluss



WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment (EG-Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten).



Verwenden Sie bitte Ihre örtlichen Sammeleinrichtungen bei der Entsorgung dieses Produkts und beachten Sie ansonsten alle zutreffenden Anforderungen.

Das Gerät kann auch jederzeit zur kostenfreien Entsorgung an Megger zurückgegeben werden.

Informationspflicht zu Stoffen gemäß REACH-Artikel 33, SVHC-Liste

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie, die 1,2-Dimethoxyethan (CAS 110-71-4) über 0,1 Gew.-% enthält.

2.2 Sicherheitsanweisungen

- Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen vor Verwendung des TOR KEL gelesen werden.
- Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen für TOR KEL müssen befolgt werden.
- Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen zum späteren Nachschlagen festgehalten werden.



WARNUNG


1. Elektrische Spannung und Strom, die beim Batterieprüfen verwendet werden, sind möglicherweise tödlich.
Vergewissern Sie sich vor jeglichem Versuch, TOR KEL zu reinigen oder zu warten, dass sowohl die AC-Spannungsversorgung als auch jede zu prüfende Batterie getrennt ist.
2. Anschluss- und Trennvorgänge sind äußerst wichtig. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen sorgfältig befolgt werden.
3. Berühren Sie keinesfalls spannungsführende Klemmenteile an den Strom- oder Spannungsmesskabeln, wenn diese an TOR KEL angeschlossen sind.
4. Schließen Sie niemals einen TOR KEL an eine höhere Spannung als die festgelegte an.
5. Schließen Sie immer Schutzterde (Erde) an.
6. Unsachgemäße Verwendung des TOR KEL kann extrem gefährlich sein.
7. Prüfen Sie die Kabelanschlüsse, um sicherzustellen, dass kein Kurzschluss besteht.
8. Verwenden Sie eine leicht zugängliche Steckdose. Damit stellen Sie sicher, dass Sie im Problemfall die Spannung schnell trennen können.
9. Wenn ein Bleiakкумулятор geladen oder entladen wird, d.h. solange ein Strom durch die Batterie fließt, besteht immer das Risiko, dass die Batterie explodieren kann.
Falls innerhalb der Batterie eine schlechte Verbindung besteht und ein Strom fließt - wird die Verbindung abbrennen und ein Lichtbogen entstehen, welcher das Knallgas in der Batterie entzünden wird.
Bei neuen offenen (geschlossenen) Batterien ist das Risiko mittel bis niedrig, aber bei alten VRLA (verschlossenen) Batterien ist das Risiko mittel bis hoch.

10. Zur Minimierung des Risikos für Verletzungen bei Personen:
Platzieren Sie TORKE/TLX immer so weit wie möglich von der Batterie entfernt. Halten Sie sich niemals während des Ladens/Entladens in der Nähe einer Batterie auf.
11. Wird ein zu hoher Entladestrom bei einer Batterie angewandt, kann dies die Ursache sein, dass die Batterie explodiert oder überhitzt wird. Vergewissern Sie sich, dass kein zu hoher Strom eingestellt ist.
12. Falls die externe Strommessung unterbrochen wird oder sich während der Prüfung falsche Werte ergeben, wird der Strom auf eine höhere Stufe als der eingestellte Wert steigen, bevor die Prüfung abgeschaltet wird. Falls die Batterie für diesen Strom zu klein oder in einem schlechten Zustand ist - kann sie explodieren.
13. Verwenden Sie TORKE/TLX Externe Last niemals in einer explosiven Umgebung. Stellen Sie TORKE/TLX Externe Last niemals in die Reichweite von Batteriegas.
14. Unsachgemäß angeschlossene Kabel, in denen hoher Strom fließt, können einen Brand verursachen. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht so verdreht sind, dass dies zu einer Drehung und Lösung aus dem Stecker führt.
15. Vergewissern Sie sich, dass vor dem Start einer Entladeprüfung in oder um die Lüfter kein Staub oder Schmutz ist. Nach dem Start einer Entladeprüfung überprüfen Sie, dass die Lüfter ordnungsgemäß laufen und dass die Luftströmung gut ist. Stellen Sie sicher, dass kein Haar und keine Kleidung vom Lüfter angesaugt wird.
16. Positionieren Sie TORKE/TLX Externe Last dort, wo die Luftströmung unbehindert ist und wo es zu keinem Kontakt zu irgendwelchen entflammaren oder hitzeempfindlichen Materialien kommt. Halten Sie einen freien Abstand von 1,5 m zu den senkrechten Seiten von TORKE/TLX und 2,0 m oberhalb vom TORKE/TLX.
17. Platzieren Sie TORKE nie a) in der Nähe eines anderen TORKE, einer TLX Externen Last oder irgendeiner anderen Hitzequelle oder b) dort, wo der kühlende Luftstrom blockiert sein kann. TORKE wird überhitzen, wenn keine ausreichende Kühlung vorhanden ist.
18. Ein externer Stromshunt darf nicht über 300 V DC verwendet werden.

19. TORKE mit geerdeten Batteriesystemen verbunden
TORKE mit positiv geerdetem Batteriesystem verbunden

Sofern der Anschluss gemäß nachstehender Abbildung erfolgt. Die maximale Batterieeingangsspannung (Spannung zwischen den Batterieeingangspolen) von TORKE ist korrekt. Aber die Spannung zwischen TORKEs negativem Batterieingang und Masse überschreitet die zulässige Spannung zwischen Batterieingang und Masse (500 V).


Die folgenden Anschlüsse dürfen nicht verwendet werden.



- TORKE mit negativ geerdetem Batteriesystem verbunden

Sofern der Anschluss gemäß nachstehender Abbildung erfolgt. Die Batterieeingangsspannung (Spannung zwischen den Batterieeingangspolen) von TORKE ist korrekt. Aber die Spannung zwischen TORKEs positivem Batterieingang und Masse überschreitet die zulässige Höchstspannung zwischen Batterieingang und Masse (500 V).

Die folgenden Anschlüsse dürfen nicht verwendet werden.





Wichtig

- | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Bei Verwendung der externen Strommessfunktion:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzen Sie vor einer Prüfung immer die interne Stromwandlerbatterie oder verwenden Sie den 9 V DC-Ausgang vom TOR KEL. ■ Stellen Sie das korrekte Stromverhältnis im externen Strommessmenü ein. |
| 2. | <p>Verwenden Sie zum Reinigen von TOR KEL oder den TXL-Geräten niemals Flüssig- oder Sprühreiniger. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.</p> |
| 3. | <p>Falls TOR KEL über einen längeren Zeitraum unter dem Gefrierpunkt gelagert wurde, müssen Sie ihm 3 Stunden für die Anpassung an die Raumtemperatur gewähren.</p> |
| 4. | <p>Bei hohen Umgebungstemperaturen und hohen Lasten wird TOR KEL ein Wärmereduktions-Entladeschema verwenden, das unter bestimmten Umständen eine hörbare Hochfrequenzstörung auslöst. Dies ist normal, kann aber als Anzeichen verwendet werden, dass TOR KEL nahe an seinen Temperaturgrenzen arbeitet.</p> |

Schutzsystem

Das Gerät hat ein integriertes Schutzsystem gegen Überhitzung und Fehlfunktion der Lüfter. Ein integrierter Leistungsschalter ist eine wichtige Komponente im Sicherheitssystem. Wenn die Temperatur zu hoch wird und/oder die Lüfter nicht richtig funktionieren, löst der Leistungsschalter aus. Außerdem ist eine Schmelzsicherung in Reihe mit dem Leistungsschalter geschaltet.

Befolgen Sie auch immer die Sicherheitsanweisungen in Abschnitt 2.2.


3 TORKEL Bedienflächen

3.1 Obere Bedienfläche



- 1. TXL STOP**
Ausgang zum Stoppen der Entladung von einem externen Gerät (TXL). Galvanisch isoliert.
- 2. SERVICE**
Anschluss nur für Service-Zwecke
- 3. ALARM**
Ausgang, mit Relaiskontakt zum Triggern eines externen Alarmgeräts ausgestattet
- 4. DC OUT**
9 V Ausgang für externe Stromklemme
- 5. IEXT ≤ 1V**
Eingang zum Messen des Stroms in einem externen Pfad mit Hilfe eines DC-Stromzanges oder eines Stromshunts
- 6. Display**
Touchscreen 7 Zoll
- 7. BVM1, BVM2**
USB Anschlüsse für BVM Geräte
- 8. USB-Anschluss**
Für USB-Speicherstick
Der USB-Speicherstick muss mit FAT32 formatiert sein.
- 9. Ethernet-Anschluss**
Für mit dem PC verknüpfte Berichte
- 10. NOT-AUS**
Zum Stoppen drücken
Der Anschluss an das Prüfobjekt (Batteriebank) wird auf die gleiche Weise unterbrochen wie bei einem Netzausfall. Darüberhinaus wird ein separates Signal die Elektronik sowie den Entladevorgang stoppen.
Not-Aus funktioniert sogar, wenn die Elektronik ausfällt.
Zum Zurückstellen drehen Sie den Knopf nach rechts.
- 11. Steuerungsknopf**
Zur Eingabe der Einstellungen usw. Drücken zum Bestätigen einer Einstellung
- 12. Buzzer**
Für Alarme
- 13. EIN-/AUS-Schalter**

3.2 Seitenbedienfläche



14.

Schutzleiteranschluss

15. **NETZ**

Anschluss für Netzspannung

16. **+**

Anschlussklemme (+) für die Batterie (oder andere DC-Quelle)

17. **SPANNUNGSERFASSUNG**

Eingang zur Erfassung der Spannung an den Batterieanschlüssen;
Impedanz für die Batteriestrom-Anschlüsse beträgt $>1 \text{ M}\Omega$

18. **-**

Anschlussklemme (-) für die Batterie (oder andere DC-Quelle)

3.3 Zubehör im Lieferumfang

TORHEL 910

Kabelsatz

Kabelsatz, 2 x 3 m, 25 mm², zum Anschließen von TORHEL an die Batterie.




TORHEL 930/950

Kabelsatz

Kabelsatz, 2 x 3 m, 70 mm², zum Anschließen von TORHEL an die Batterie.



TORHEL Viewer



TORHEL Viewer kann zum Bearbeiten und Ausdrucken von Protokollen verwendet werden.



Erdungskabel

5 m

3.4 Optionales Zubehör

TXL Externe Lasten

Siehe Kapitel "9 Optionales Gerät" auf Seite 42

BVM - Batteriespannungsmonitor

Ermöglicht die automatische Messung der Batteriezielspannung während der Kapazitätsprüfungen.

Bis zu 2x120 Geräte können verwendet werden (Kettenschaltung).

Vollständige Informationen finden Sie im BVM Datenblatt.



Messkabel

Kabelsatz zum Messen der Spannung an den Batterieanschlüssen. 2 x 5 m.



Messkabel (GA-00210)

Stromsonde

Stromsonde, 1000 A DC.

Zum Messen des Stroms im externen Kreis



Stromsonde (XA-12991)

Verlängerungskabel

Verlängerung für GA-00550, 2 x 3 m, 25 mm²,
Stecker/Buchse.



Verlängerung für GA-09550, 2 x 3 m, 70 mm²,
Stecker/Buchse.



4 Menüsystem


4.1 Hauptmenü

Bildschirm-Schaltflächen

	Bestätigen
	Beenden ohne Änderungen
	Ablaufen lassen
	Prüfung anhalten, um irgendwelche Korrekturen/Änderungen in den Einstellungen vorzunehmen*)
	Stopp
	Temperaturkompensation Wird angezeigt, wenn die Kompensation aktiviert ist
	Kurzanleitung
	Prüfdatei-Bibliothek öffnen
	Neue Prüfung
	Prüfkonfiguration
	Informationsleiste Zeigt Meldungen und wird zum Bestätigen von Alarmen verwendet
	Informationsfeld Zeigt Spannung und Strom

*) Die Pausenzeit unterliegt Begrenzungen, die in internationalen Normen geregelt sind. Wenn die Pausenzeit zu lang ist, muss die Batterie erneut geladen werden, bevor eine neue Prüfung durchgeführt wird.

PRÜF-Menü



Prüfverfahren


Eine Prüfung kann in sechs Prüfverfahren durchgeführt werden; Standard ist "Konstanter I".

1] Tippen Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie das Prüfverfahren.

- Konstanter I (Strom)
- Konstante P (Leistung)
- Konstanter R (Widerstand)
- Profil I (Stromprofil)
- Profil P (Leistungsprofil)
- V Logger (Strom mit Überwachung während des Ladevorgangs)

A] Für die **Konstanten I, P oder R** tippen Sie auf das Zahlenfeld und nehmen Sie mit Hilfe der Bildschirmtastatur oder des Steuerungsknopfes die Einstellungen für die Parameter vor.

A] Für das **Profil I** oder **Profil P** wird oben im Bildschirm ein neues Register zusammen mit einem Fenster für die Einstellungen gezeigt.



Hier konfigurieren Sie Ihr Profil und tippen auf  zum Starten der Prüfung; oder Sie tippen auf TEST (EINSTELLUNGEN), um zum Prüfmenü zurückzukehren.

A] Beim **V Logger** wird die Spannung während des Ladevorgangs aufgezeichnet. Sie können Zeitwerte für Warnung und Stopp einstellen.

Parameter für Warn- und Stopp-Grenzen

Sie können TORCEL so einstellen, dass er eine Warnung herausgibt und/oder stoppt,

- sobald die Spannung einen bestimmten Wert erreicht hat;
- sobald eine bestimmte Kapazitätsmenge entladen ist;
- nach einer festgelegten Zeit;
- sobald eine Zellspannung einen bestimmten Wert erreicht hat (falls BVM verwendet wird, siehe Abschnitt "9.2 BVM - Batteriespannungsmonitor" auf Seite 44).


Die Grenzen für Warnung und Stopp können während einer Prüfung eingestellt und geändert werden.

Die Einstellungen der Werte von Warnung und Stopp sind von einander unabhängig.

Siehe auch Kapitel "7 Alarmfunktion" auf Seite 36.

Grenze für Warnung

Sobald eine Grenze für "Warnung" erreicht ist, wird die "Informationsleiste" gelb und der Grund für die Warnung wird angezeigt. Auch der Alarm-Buzzer ertönt.




Die Warnung wird durch Tippen auf die "Informationsleiste" bestätigt; der Alarm-Buzzer verstummt.

Anmerkung *Die Prüfung läuft weiter.*

Stopp-Grenze

Sobald ein "Stopp"-Kriterium erreicht ist, wird die "Informationsleiste" rot und die Ursache für den Stopp wird angezeigt.



Anmerkung

Dies bedeutet, dass die Entladung gestoppt wird und Sie die Parameter ändern können; dann können Sie mit der Prüfung fortfahren oder auf  tippen, um die Prüfung zu beenden.

Wenn eine BVM Stopp-Grenze eingestellt ist und ein BVM sich während der Prüfung löst, stoppt die Prüfung.

Die Vorgehensweise zum Ignorieren von fehlerhaften Zellen und beispielsweise Verbindungen, die zu irreführenden Spannungsabfällen führen, wird unter "ZELLEN (optionaler BVM)" auf Seite 21 beschrieben.

Einstellen der Grenzparameter

- 1] Tippen Sie auf das Zahlenfeld und nehmen Sie mit Hilfe der Bildschirm-Tastatur oder mit Hilfe des Steuerungsknopfes (zum Bestätigen drücken) die Einstellungen für die Grenzparameter vor.
- 2] Aktivieren Sie die Grenze durch Berühren des Kontrollkästchens.
- 3] Fahren Sie mit den gewünschten Parametern fort.


Prüfkonfiguration

- 1] Auf  tippen

ID-Bezeichnungen


2] Klicken Sie auf die Bezeichnungsfelder und geben Sie die Information wie gewünscht ein.

Einstellungen



- Wählen Sie **Intern** (Vor-Fehler) oder **Extern**. Bei externen Stromklemmen/Stromshunt stellen Sie das **Verhältnis** ein, siehe Abschnitt "6.2 Einrichten der externen Strommessung" auf Seite 33.
- Falls gewünscht aktivieren Sie die Temperaturkompensation.
- Falls gewünscht aktivieren Sie die Zellnummerierung ab Plus (Standardnummerierung ist ab Minus).

Temperaturkompensation



Bei aktivierter Temperaturkompensation, siehe oben. Die Temperaturkompensation wird im Menü EINSTELLUNGEN angezeigt.

Anmerkung

Die Aktivierung der Temperaturkompensation bei Einstellungen bleibt aktiv, bis sie deaktiviert wird. Die Aktivierung zwingt den Anwender dazu, vor dem Start einer neuen Prüfung immer eine Temperatur einzugeben.


- 1] Tippen Sie auf , um Einstellungen für die temperaturkompensierte Prüfung vorzunehmen.
- 2] Tippen Sie auf die Schaltfläche rechts davon, um **Verhältnis** oder **Zeit**-Korrektur zu aktivieren. Die Auswahl können Sie entsprechend der

IEEE- und IEC-Normen oder Einstellung **Manuell** treffen:

Stromwertkorrektur


Die Stromwertkompensation dauert bei Kapazitätsprüfungen bis zu 1 Stunde. Der Nennstrom ändert sich in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur.

Dies wird im Menü "EINSTELLUNGEN" berücksichtigt.



In diesem Beispiel ist 200 A als Nennstrom eingestellt. Die Temperatur ist auf 35 Grad eingestellt.

Dies ergibt einen kompensierten Stromentladewert von 215.1 A.



ERGEBNIS-Menü mit aktivierter Temperaturkompensation.

Temperaturkompensation vor Beginn der Entladungsprüfung

- 1] Die Schaltfläche auf der Registerkarte EINSTELLUNGEN betätigen.
- 2] „Zeitkorrektur“ aktivieren und die Temperatur einstellen.
- 3] Die „Nennkapazität“ auf der Registerkarte „ERGEBNIS“ muss eingestellt werden.


Wenn die Nennzeit im Startmenü eingestellt ist, wird die kompensierte Zeit für die angegebene Temperatur berechnet. Die „prozentuelle Kapazität“ wird dann berechnet. Bei aktivierter Temperaturkompensation siehe oben.

Die Schaltfläche der Temperaturkompensation erscheint im Menü EINSTELLUNGEN.

Zeitkorrektur

Das Einstellen einer Nennwert wird zu einer kompensierten Zeit in Abhängigkeit von der ausgewählten Temperatur führen. Die Prüfungen müssen jedoch

manuell oder durch ausgewählten Stoppgrenzen angehalten werden.



Anmerkung

Die Zeitkorrektur ist auch nach Beendigung der Prüfung möglich.

Prozentuelle Kapazitätsberechnung

Dies kann nach Abschluss des Tests erfolgen.


Deaktivierung (falls aktiviert) der Temperaturkompensation im Menü EINSTELLUNGEN durch Betätigung der Schaltfläche und Anklicken der Schaltfläche .

Unter der Registerkarte ERGEBNIS die Schaltfläche  auswählen. Die Temperaturkompensation deaktivieren. Nennkapazität und Temperatur einstellen.

Den Test unter der Registerkarte ERGEBNIS einleiten. Nachdem der Test beendet wurde, die Taste  betätigen und den Test speichern.

Die Temperaturkompensation unter der Registerkarte ERGEBNIS aktivieren. Dadurch erhält die prozentuelle Kapazität einen Wert.

Sprache



- Verwaltet die Sprachdateien für die interne Software und wählt **U** oder **V** als Symbol für Spannung aus.


Über

- Informationen zur Softwareversion usw.
- Upgrade Lizenz.
Eine Lizenzdatei muss auf TORQUEL kopiert werden. Ein Upgrade kann für TORQUEL 930/950 durchgeführt werden.

Upgraden

- 1] Drücken Sie die Schaltfläche "Lizenz-Datei" und wählen Sie die Lizenzdatei aus dem Menü, das aufgeblendet wird, aus. Das Upgrade wird direkt durchgeführt.

System



- Wählen Sie externe Tastatur.
- Stellen Sie die Zeit ein.
- Simulator-Modus

Simulatorbetrieb

Mit Hilfe des Simulator-Modus können Sie eine Prüfung simulieren ohne dass Batterie und BVM angeschlossen sind.

- 1] Aktivieren Sie "Simulator verfügbar".
- 2] Schalten Sie TORQUEL ab und starten Sie ihn neu.
- 3] Während des Starts von TORQUEL wählen Sie die Schaltfläche "BVM Simulator" und "Simulator".
- 4] Sobald das Start-Menü erscheint, tippen Sie auf die Leertaste und wählen Sie "angeschlossen". Kurze Zeit später wird die Schaltfläche  aktiviert. Von hier aus kann eine Entlade-Prüfsimulation mit dem BVM durchgeführt werden.
- 5] Nachdem der TORQUEL abgeschaltet wurde, wird der Simulator-Modus deaktiviert, sobald TORQUEL wieder eingeschaltet wird.


Kalibrierung

Siehe Abschnitt "11.2 Kalibrieren" auf Seite 52.

Prüfungs-Manager

Die Datenbank kann bis zu 30 Prüfungen speichern.

1] Auf  tippen




- 2] Wählen Sie eine Prüfung, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen markieren.
- 3] Für die nachfolgend beschriebenen Aktionen können Sie die Schaltflächen ganz unten verwenden:

	zum Öffnen einer Prüfung
	um eine Prüfung in den Papierkorb zu werfen
	um das Löschen aller Prüfungen rückgängig zu machen
	zum Speichern der Prüfung auf einem USB-Stick für die weitere Verwendung auf einem PC
	zum Importieren der Daten vom USB-Stick
	zum Speichern einer Prüfung im TORKEl-Win-Format, welches ein Öffnen in TORKEl-Win ermöglicht
	Speicherung der Tests über Ethernet-Kabel auf dem PC

Anmerkung


Das Herunterladen und Öffnen von Dateien in TORKEl kann einige Zeit dauern, je nach Größe der Dateien.

KURVE



Kurveneinstellungen


1] Auf  tippen



Nehmen Sie die Einstellungen für die Achsen vor. Oben sehen Sie eine Beispielseinstellung, die die Spannungskurve zeigen wird.

Zoom


1] Zum Zoomen der Kurve auf  tippen




2] Skala für y-Achse sowie den Offset-Wert einstellen oder Automatische Skalierung wählen.

ERGEBNIS

Nach dem Beenden einer Prüfung können Sie in die verschiedenen Register gehen, um das Ergebnis zu betrachten.



- 1] In den Registern ERGEBNIS und BATTERIE können Sie Informationen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" tippen.



Durch Klicken in das Diagramm werden die Prüfdaten für die gewünschte Zeit in der Tabelle angezeigt.

Ferner kann das spezielle Zeitintervall geprüft werden, indem die Zeitachse gezoomt wird.

- 1] Klicken Sie dort in das Diagramm, wo Sie Details an der Spannungskurve überprüfen möchten.
- 2] Drücken Sie kurz den Steuerungsknopf und drehen Sie ihn zum Zoomen im Uhrzeigersinn. Klicken Sie auf das Diagramm und verschieben Sie den Cursor für dieses Zeitintervall.
- 3] Um zur vollständigen Prüfung zurückzukehren, drücken Sie kurz den Steuerungsknopf und drehen ihn entgegen dem Uhrzeigersinn.

PROTOKOLL

- 4] Die gespeicherten Prüfungen können auf einem USB-Speicherstick gespeichert und auf einen PC oder mit Hilfe von FTP-Kommunikation übertragen werden. Die mitgelieferte PC-Software TORQUEL Viewer kann zum Bearbeiten und Ausdrucken des Protokolls verwendet werden. Bearbeitete Protokolle können zurück zu TORQUEL übertragen werden, d.h. Sie können die Prüfung und Einstellungen im TORQUEL Viewer bestimmen.

Anmerkung

Der USB-Speicherstick muss mit FAT32 formatiert sein.

ZELLEN (optionaler BVM)

Bei Verwendung der optionalen BVM-Einrichtung erhalten Sie Informationen der Zellen Spannungen, siehe auch Abschnitt "9.2 BVM - Batteriespannungsmonitor" auf Seite 44.




Diagramm zeigt Spannung pro Zelle während der Prüfung. Die Nummerierung der Zellen hängt von der Zellenrichtung ab (Zelle 1 "+" oder "-"). Informationen über die Zellennummerierung und Richtung werden auf dem Bildschirm angezeigt.

- LIVE- (Anliegende) Spannung bedeutet vorhandene Spannung
- FLOAT (Erhaltungs-) Spannung bedeutet die Spannung, die vor dem Entfernen des Batterieladegeräts abgetastet wurde.
- START-Spannung ist die Spannung beim Start der Entladeprüfungen.

- 1] Durch Tippen auf eine Zellenleiste können Werte in der Tabelle als "Sel"-Werte betrachtet werden. Die Zellenrichtung kann entweder von Plus nach Minus oder umgekehrt ausgewählt werden (Zelle 1 "+" oder "-")

Stopp-Grenze bei Zellenspannung

Wenn eine Zelle während einer Prüfung die Stopp-Grenze erreicht, kann die Zelle für künftige Stopps ignoriert werden.

- 1] Drücken Sie die Statuszeile, um den Alarm stumm zu schalten.
- 2] Schießen Sie die fehlerhafte(n) Zelle/Zellen heraus oder trennen Sie diese. Der BVM sollte in der Schleife bleiben.
- 3] Drücken Sie  zum Fortfahren der Prüfung.


Anmerkung

Alle BVM-Geräte, die beim Neustart Überspannung abtasten, werden für künftige Zellenspannungsstopps ignoriert.

Spannungsabfall bei langen Zusammenschaltungen in Batterieketten ignorieren


Wenn es in einer Batteriekette eine lange Zusammenschaltung gibt, wird der Spannungsabfall während einer Entladeprüfung den Zellen Spannungswert beeinflussen. Dieser Spannungsabfall kann aufgehoben werden, indem auf jeder Seite der Zusammenschaltung ein BVM angeschlossen wird. Es wird ein 0 V Balken sein, der als Zwischenraum im Balkendiagramm angezeigt wird. Sobald die Prüfung startet, werden alle 0 V Balken ignoriert und aus dem Balkendiagramm, in der Datensammlung und im Protokoll entfernt.

Lange Verbindungen



Anschlussänderung, falls ein Spannungsabfall in der Zusammenschaltung besteht.

Getrennte Zelle



Anschlussänderung wenn eine Batteriespannung unter die eingestellte Grenze abfällt. Die fehlerhafte Batterie wird getrennt, der BVM sollte aber in der Schleife verbleiben.

4.2 TORHEL Viewer


TORHEL Viewer wird zusammen mit TORHEL (nicht mit TORHEL 910) auf einem USB-Stick geliefert.

- 1] Doppelklick auf die Datei "TORHEL Viewer Setup.msi"
- 2] Befolgen Sie die Anweisungen; der TORHEL Viewer wird auf Ihrem Rechner installiert.

Anmerkung

Nach der Installation finden Sie eine Demo-Datei unter C:\Program Files (x86)\Megger\Torkel Viewer\Reporting.


- 3] Klicken Sie auf "Torkel Viewer", um das Programm zu öffnen.



- Das Register "Protokoll" enthält mehrere Einstellungen und Optionen, wie das Prüfprotokoll einzurichten ist. Über die Schaltfläche "Prüfdatei speichern" kann eine Prüfung im Voraus mit Informationen zum Prüfobjekt vorbereitet werden.

Der Zellen Spannungswert mit der Möglichkeit von 7 Prozent-Intervalle gilt für entsprechende Normen und eine Möglichkeit für vom Anwender festgelegte Auswahl.

Vom Anwender festgelegte Zeitmarken anzeigen



Data summary - Cells											
	Float voltage (V)	10%	30%	50%	70%	80%	90%	100%	Last	Min	Max
Cell 1	12.804	12.48	12.466	12.456	12.447	12.443	12.439	12.435	12.435	12.435	12.696
Cell 2	12.819	12.496	12.482	12.472	12.464	12.46	12.456	12.452	12.452	12.452	12.739

- Das Register "Plot" bietet die Möglichkeit, die Batteriemessungen oder das BVM-Spannungsdiagramm zu überprüfen. Durch Rechtsklick und Ziehen auf der Y-Achse der entsprechenden Größe können die Diagrammlinien geändert werden. Die Zeitskala kann ebenfalls durch Rechtsklick und Ziehen der Skala angepasst werden. Das Zoomen der Zeitskala erreichen Sie, indem Sie den Cursor im Diagramm platzieren und mit der Maus scrollen. Wenn Sie "Autom. Zoom" anklicken wird das Diagramm auf das voreingestellte Erscheinungsbild zurückgesetzt. Durch Anklicken der Schaltfläche "Plot Exportieren" wird das Diagramm in ein .png-Format exportiert. Die BVM-Messungen können auch überprüft werden, indem Sie das BVM-Spannungsdiagramm in "Plot zum Anzeigen auswählen" wählen. Das Diagramm kann durch Rechtsklick und Ziehen verschoben werden. Jede Spannungszelle kann überprüft werden, indem Sie in die Zellenleiste klicken. Erhaltungs-, Start- und Endwerte werden dargestellt.

- Das Register "Vorschau" ist einfach eine Art zum Überprüfen des Protokolls nach dem Verändern, vor dem Speichern oder Ausdrucken des Protokolls.
- Das Register "TorkelCalc" dient der Berechnung, wie viele TORHEL und TXL benötigt werden.
- Das Register "Einstellungen" enthält u.a. die Spracheneinstellung.
- Das Zellen-Balkendiagramm zeigt die Nummerierung der Zellen und ob die Richtung + oder - ist.

5 Durchführen einer Prüfung


5.1 Vorbereitungen für das Prüfen



WARNUNG

Siehe Kapitel "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8.

- 1] Schließen Sie TORDEL an die Netzspannung an.
- 2] Schalten Sie TORDEL ein.
Nach kurzer Zeit wird das Display folgendes zeigen:



Anschließen der Stromkabel an die Batterie



Wichtig

Anschluss- und Trennvorgänge sind extrem wichtig. Vergewissern Sie sich, dass die Anweisungen befolgt werden.

Verwenden Sie die mit TORDEL mitgelieferten Kabel oder andere Kabel mit geeigneter Größe. Befolgen Sie die nummerierten Schritte, die im Folgenden dargestellt werden. Überprüfen Sie jeden Anschluss, um sicherzustellen, dass er sicher montiert ist.


- 1] Schließen Sie ein Ende des ersten Kabels an den negativen (-) Anschluss am TORDEL an.
- 2] Schließen Sie das andere Ende des ersten Kabels an den negativen (-) Pol der Batterie an.
- 3] Schließen Sie ein Ende des zweiten Kabels an den positiven (+) Pol der Batterie an.

- 4] Schließen Sie das andere Ende des zweiten Kabels an den positiven (+) Anschluss beim TORDEL an.



Tip

Um einen präziseren Spannungswert zu erhalten, wenn die Stromkabel lang und der Entladestrom hoch ist, schließen Sie die Spannungsmesskabel zwischen dem Eingang "VOLTAGE SENSE" (SPANNUNGSERFASSUNG) beim TORDEL und den Batterieanschlüssen an.



Die Messkabel (gestrichelte Linien) werden normalerweise nicht benötigt.

Anmerkung

TORDEL wählt automatisch den Spannungsbereich sobald Spannung an die Hochstromanschlüsse angewandt wird.

Wenn die Lastpolarität nicht korrekt ist, wird die Last intern nicht angeschlossen. Der "Zwischenraumbalken" auf dem Display wird rot und es ertönt ein Alarm. Dies gilt sowohl für die Batterie- als auch die Spannungserfassungsanschlüsse.

Sie können eine Prüfung in einem der Menüs starten. Während die Prüfung läuft können Sie in ein beliebiges Register gehen und die Prüfung anhalten, Änderungen vornehmen und mit der Prüfung fortfahren.

Not-Aus-Knopf

Der Knopf soll verwendet werden, wenn ein Fehler im Prüfobjekt und/oder den externen Prüfkabeln auftritt.

- 1] Drücken Sie den Knopf , um das Entladen augenblicklich zu unterbrechen. TORDEL wird noch Energie haben und die Lüfter werden mit maximaler Geschwindigkeit laufen.
- 2] Den Aus-Knopf stellen Sie durch Rechtsdrehen zurück. Wenn Sie das Fortsetzen der Prüfung als sicher betrachten, können Sie die Prüfung erneut starten.

5.2 Prüfen bei konstantem Strom

Vorbereitungen

Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen in Abschnitt "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8 und die Vorbereitungen zum Prüfen in Abschnitt "5.1 Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite 24.

Wählen Sie "Prüfmethode"

- 1] Tippen Sie auf "Konstanter I"
- 2] Stellen Sie den gewünschten Strom ein, indem Sie das Zahlenfeld anklicken und mit Hilfe der Bildschirm-Tastatur die Einstellungen für den Strom vornehmen.
- 3] Nehmen Sie die Einstellungen für die Warn- und Stoppgrenzen vor, siehe Abschnitt "Parameter für Warn- und Stopp-Grenzen" auf Seite 17.



Tipp

Sie können die Einstellungen für Strom und Grenzen jederzeit bei "PRÜFUNGSEINSTELLUNGEN" ändern.

Starten der Prüfung

- 1] Warten Sie bis "Angeschlossen bereit" in der Informationsleiste angezeigt wird und der Steuerungsknopf beleuchtet ist.
- 2] Tippen Sie auf . Der Stromwert (A) wird angezeigt und die Lampe des Steuerungsknopfes beginnt zu blinken.

Anhalten der Prüfung

- 1] Tippen Sie auf .
- 2] Starten Sie erneut, indem Sie auf  tippen.

Anmerkung

Jede TXL Last, die an TORDEL angeschlossen ist, muss manuell neu gestartet werden.


Beenden der Prüfung



WARNUNG

Trennen Sie keine Kabel solange die Prüfung nicht abgeschlossen und gestoppt ist.

- 1] Tippen Sie auf 



- 2] Klicken Sie "Ja" an.
 3] Trennen Sie die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wie beim Anschließen.



WARNUNG

Schließen Sie eine entladene Batterie an keine Batterie, die noch nicht entladen wurde. Die Batterien müssen auf das gleiche Potential (Spannung) geladen sein, bevor sie mit einander verbunden werden.

Zum Betrachten der Ergebnisse und des Protokolls siehe Abschnitt "5.7 Ergebnisse anschauen und protokollieren" auf Seite 30.

5.3 Prüfen bei konstanter Leistung

TOR KEL kann zum Durchführen einer Entladeprüfung bei konstanter Leistung anstatt mit konstantem Strom verwendet werden. Alle Abläufe sind die gleichen mit Ausnahme, dass Sie TOR KEL vor dem Start anders einstellen müssen - Sie stellen die Leistung statt des Stroms ein.

Vorbereitungen

Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen in Abschnitt "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8 und die Vorbereitungen zum Prüfen in Abschnitt "5.1 Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite 24.

TOR KEL für konstante Leistung konfigurieren

- 1] Berechnen Sie den Strom am Ende der Prüfung (dividieren Sie die Leistung durch die Spannung).
- 2] Danach vergewissern Sie sich, dass der gesamte Strom 2999 A nicht überschreitet und dass TOR KEL und die TXL Geräte mit dem erforderlichen Strom während der gesamten Prüfung belastet werden können.

Wählen Sie "Prüfverfahren"

- 1] Tippen Sie auf "Konstante P".
- 2] Stellen Sie die gewünschte Leistung ein, indem Sie auf das Zahlenfeld tippen und mit Hilfe der Bildschirm-Tastatur die Einstellungen für Leistung vornehmen.
- 3] Machen Sie die Einstellungen für die Warn- und Stopp-Grenzen, siehe Abschnitt "Parameter für Warn- und Stopp-Grenzen" auf Seite 17.



Tip

Sie können die Einstellungen für Leistung und Grenzen jederzeit in "PRÜFUNG" ändern

Starten der Prüfung

- 4] Tippen Sie auf 
 Der Stromwert (A) wird angezeigt und die Lampe des Steuerungsknopfes beginnt zu blinken.

Anhalten der Prüfung

- 1] Tippen Sie auf 
- 2] Starten Sie erneut, indem Sie auf  tippen.

Anmerkung

Jede TXL Last, die an TOR KEL angeschlossen ist, muss manuell neu gestartet werden.


Beenden der Prüfung



WARNUNG

Trennen Sie keine Kabel solange die Prüfung nicht abgeschlossen und gestoppt ist.

- 1] Tippen Sie auf 



- 2] Klicken Sie "Ja" an
- 3] Trennen Sie die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wie Abschnitt "Anschließen der Stromkabel an die Batterie" auf Seite "Anschließen der Stromkabel an die Batterie" auf Seite 24



WARNUNG

Schließen Sie eine entladene Batterie an keine Batterie, die noch nicht entladen wurde. Die Batterien müssen auf das gleiche Potential (Spannung) geladen sein, bevor sie mit einander verbunden werden.

Zum Betrachten der Ergebnisse und des Protokolls siehe Abschnitt "5.7 Ergebnisse anschauen und protokollieren" auf Seite 30.

5.4 Prüfen bei konstantem Widerstand

TOR KEL kann zur Durchführung einer Entladeprüfung bei konstantem Widerstand statt konstantem Strom verwendet werden. Alle Abläufe sind die gleichen mit Ausnahme, dass Sie TOR KEL vor dem Start anders einstellen müssen - Sie stellen den Widerstand statt des Stroms ein.

Vorbereitungen

Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen in Abschnitt "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8 und die Vorbereitungen zum Prüfen in Abschnitt "5.1 Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite "5.1 Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite 24.

Wählen Sie "Prüfverfahren"

- 1] Tippen Sie auf "Konstanter R".
- 2] Stellen Sie den gewünschten Widerstand ein, indem Sie auf das Zahlenfeld tippen und mit Hilfe der Bildschirm-Tastatur die Einstellungen für den Widerstand vornehmen.
- 3] Machen Sie die Einstellungen für die Warn- und Stopp-Grenzen, siehe Abschnitt "Parameter für Warn- und Stopp-Grenzen" auf Seite 17.



Tip

Sie können die Einstellungen für Widerstand und Grenzen jederzeit in "PRÜFUNG" ändern.

Starten der Prüfung

- 4] Tippen Sie auf  Der Widerstandswert (Ohm) wird angezeigt und die Lampe des Steuerungsknopfes beginnt zu blinken.

Anhalten der Prüfung

- 1] Tippen Sie auf 
- 2] Starten Sie erneut, indem Sie auf  tippen.

Anmerkung

Jede TXL Last, die an TOR KEL angeschlossen ist, muss manuell neu gestartet werden.


Beenden der Prüfung



WARNUNG

Trennen Sie keine Kabel solange die Prüfung nicht abgeschlossen und gestoppt ist.

- 1] Tippen Sie auf 



- 2] Klicken Sie "Ja" an
- 3] Trennen Sie die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wie Abschnitt "Anschließen der Stromkabel an die Batterie" auf Seite "Anschließen der Stromkabel an die Batterie" auf Seite 24.



WARNUNG

Schließen Sie eine entladene Batterie an keine Batterie, die noch nicht entladen wurde. Die Batterien müssen auf das gleiche Potential (Spannung) geladen sein, bevor sie mit einander verbunden werden.

Zum Betrachten der Ergebnisse und des Protokolls siehe Abschnitt "5.7 Ergebnisse anschauen und protokollieren" auf Seite 30.

5.5 Prüfen mit einem Lastprofil

Mit TORCEL lassen sich Prüfungen durchführen, die ein Stromprofil oder ein Leistungsprofil umfassen. Ein Profil kann aus bis zu 25 Zeitintervallen bestehen. Dauer und Größe der Last können für jedes Intervall festgelegt werden.

Wenn Sie möchten, dass eine Stufe oder Stufen wiederholt werden, dann aktivieren Sie "Auto Loop" [Autom. Schleife].

Anmerkung


Wenn Sie mehr als 20 Stufen verwenden, wird das System langsam.

Vorbereitungen

Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen in Abschnitt "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8 und "5.1 Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite 24.

Wählen Sie "Prüfverfahren"

- 1] Tippen Sie auf "Profil I" oder "Profil P".



- 2] Stellen Sie die gewünschte "Dauer" ein, indem Sie auf das Zahlenfeld tippen und mit Hilfe der Bildschirm-Tastatur die Einstellungen für Dauer vornehmen.
- 3] Stellen Sie den gewünschten Strom oder die Leistung ein, indem Sie auf das Zahlenfeld tippen und mit Hilfe der Bildschirm-Tastatur die Einstellungen für Strom vornehmen.
- 4] Machen Sie die Einstellungen für die Warn- und Stopp-Grenzen, siehe Abschnitt "Parameter für Warn- und Stopp-Grenzen" auf Seite 17.



Tipp

Sie können die Einstellungen für Strom/ Leistung und Grenzen jederzeit in "PRÜFUNG" ändern.

Starten der Prüfung

- 5] Tippen Sie auf 
Der Stromwert (A) oder die Leistung (kW) wird angezeigt und die Lampe des Steuerungsknopfes beginnt zu blinken.

Anhalten der Prüfung

- 1] Tippen Sie auf 
2] Starten Sie erneut, indem Sie auf  tippen.

Anmerkung

Jede TXL Last, die an TOR KEL angeschlossen ist, muss manuell neu gestartet werden.

Beenden der Prüfung



WARNUNG

Trennen Sie keine Kabel solange die Prüfung nicht abgeschlossen und gestoppt ist.

- 1] Tippen Sie auf 



- 2] Klicken Sie "Ja" an
3] Trennen Sie die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wie Abschnitt "Anschließen der Stromkabel an die Batterie" auf Seite 24.



WARNUNG

Schließen Sie eine entladene Batterie an keine Batterie, die noch nicht entladen wurde. Die Batterien müssen auf das gleiche Potential (Spannung) geladen sein, bevor sie mit einander verbunden werden.



Tip

Sie können wählen, dass die Ladeprüfung unmittelbar nach einer Entladeprüfung durchgeführt wird und können alle Anschlüsse belassen wie sie sind.

Zum Betrachten der Ergebnisse und des Protokolls siehe Abschnitt "5.7 Ergebnisse anschauen und protokollieren" auf Seite 30.

5.6 V Logger

TOR KEL kann die Spannung während des Entladens der Batterien aufzeichnen.

"V Logger" direkt nach einer Entladeprüfung starten



Tip

Sie können wählen, dass die Ladeprüfung unmittelbar nach einer Entladeprüfung durchgeführt wird und können alle Anschlüsse belassen wie sie sind.

- 1] Tippen Sie auf "Speichern und V Logger starten".
Dies wird eine getrennte neue Prüfung sein.
2] Tippen Sie auf 
3] Starten Sie das Laden der Batterien.
4] Die Warn- und Stopp-Grenzen können Sie während der Prüfung ändern.

"V Logger" als separate Prüfung starten

Vorbereitungen

Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen in Abschnitt "2.2 Sicherheitsvorkehrungen" auf Seite 2.2 "Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8 und die Vorbereitungen zum Prüfen in Abschnitt "5.1 Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite 5.1 "Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite 24.

Wählen Sie "Prüfverfahren"

- 1] Tippen Sie auf die Schaltfläche "V Logger".
2] Machen Sie die Einstellungen für die Warn- und Stopp-Grenzen, siehe Abschnitt "Parameter für Warn- und Stopp-Grenzen" auf Seite 17.
3] Tippen Sie auf 
4] Starten Sie das Laden der Batterien.

Beenden der Prüfung



WARNUNG

Trennen Sie keine Kabel solange die Prüfung nicht abgeschlossen und gestoppt ist.

- 1] Tippen Sie auf 



- 2] Klicken Sie "Ja" an
- 3] Trennen Sie die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wie Abschnitt "Anschließen der Stromkabel an die Batterie" auf Seite "Anschließen der Stromkabel an die Batterie" auf Seite 24



WARNUNG
 Schließen Sie eine entladene Batterie an keine Batterie, die noch nicht entladen wurde. Die Batterien müssen auf das gleiche Potential (Spannung) geladen sein, bevor sie mit einander verbunden werden.

5.7 Ergebnisse anschauen und protokollieren

Anschauen der Ergebnisse

- 1] Wählen Sie das Register "ERGEBNIS", um die Prüfergebnisse anzuschauen
- 2] In den Registern ERGEBNIS und BATTERIE können Sie Informationen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" tippen.

Erhaltungsspannung	Der Spannungswert bevor das Ladegerät entfernt wird.
Ruhespannung	Der Wert vor dem Start der Entladeprüfung.
Startspannung	Der Wert nach der ersten anfänglichen Verringerung der Batteriebank beim Start einer Entladeprüfung.
Endspannung	Der Wert am Ende der Entladeprüfung

PROTOKOLL

Die gespeicherten Tests können auf einen USB-Stick und einen PC übertragen oder über FTP-Kommunikation weitergeleitet werden. Die beiliegende PC-Software TORKEL Viewer kann zum Bearbeiten und Ausdrucken von Berichten verwendet werden. Siehe Abschnitt „4.2 TORKEL Viewer“ auf Seite 30.

Überarbeitete Berichte können zurück an TORKEL übertragen werden, so dass man den Test und die Einstellungen in TORKEL Viewer gestalten kann.

Anmerkung

Der USB-Stick muss gemäß FAT32 formatiert sein.

Die Tests können über ein Ethernet-Kabel auf den PC heruntergeladen werden.

Methode 1

Verwendung eines Datenschalters zwischen TORKEL und dem PC

- 1] Das Ethernet-Kabel an den TORKEL-Anschluss anschließen.
- 2] Den Dateimanager auf TORKEL öffnen.
- 3] Die Schaltfläche  betätigen. Das Transfermenü öffnet sich mit IP-Adresse.
- 4] Den TORKEL Viewer starten.

- 5] „FTP-Verbindung öffnen“ auswählen.
- 6] Siehe Abschnitt „TORHEL FTP Browser“ weiter unten.

Methode 2

Anschluss von Torkel an den PC über ein Ethernet-Kabel (ohne Datenschalter).

- 1] Das Ethernet-Kabel mit TORHEL (rechter Service-Stecker) verbinden.
- 2] Den Dateimanager auf TORHEL öffnen.
- 3] Die Schaltfläche  betätigen. Das Transfermenü öffnet sich mit IP-Adresse.
- 4] Einrichtung der IP-Adresse auf dem PC, Win 10:
- 5] Im Control Panel Network und Internet Network sowie Sharing Center
- 6] Das Netzwerk „Ethernet“-Eigenschaften anklicken.
- 7] „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ anklicken.
- 8] „Folgende IP-Adresse verwenden“ markieren:
- 9] Die IP-Adresse in TORHEL eingeben und die letzte Ziffer durch eine andere Nummer ersetzen.
- 10] „Subnetzmaske:“ anklicken. Die Werte werden automatisch eingetragen.
- 11] Mit zweimal OK wird die Änderung der Einstellungen bestätigt.
- 12] Den TORHEL Viewer starten und „FTP-Verbindung öffnen“ auswählen.
- 13] Siehe Abschnitt „TORHEL FTP Browser“ weiter unten.

TORHEL FTP-Browser

- 14] Der TORHEL FTP-Browser wird geöffnet.
- 15] Um eine Verbindung mit TORHEL herzustellen, ist die IP-Adresse laut Torkel einzugeben.
- 16] Das Passwort ist die Seriennummer von TORHEL.
- 17] „Verbinden“ anklicken.
- 18] Eine Liste der Testdateien in TORHEL wird angezeigt.
- 19] Durch Anklicken des grauen Feldes kann eine Verzeichnis ausgewählt werden, in der die Testdateien gespeichert werden sollen. In der nachstehenden Abbildung lautet sie C:\Temp.

Torkel FTP browser

IP

Password

C:\Temp

Tests	Owner	Location	
2019-10-01 09:38	V?ster?s	Village	Mai
2019-09-23 14:25	V?ster?s	Village	Mai
.....

- 20] Um eine Testdatei auf dem PC zu speichern, ist die Testdatei zu markieren und die Schaltfläche „Herunterladen“ zu betätigen.
- 21] Ein Test kann auch auf TORHEL übertragen werden, wenn die Schaltfläche „Hochladen“ ausgewählt wird.
- 22] Tests können in TORHEL gelöscht werden, indem ein Test in der Liste ausgewählt und „Löschen“ angeklickt wird.

6 Externe Strommessung

6.1 Allgemein

Die Externe Strommessung muss verwendet werden, wenn

- TOR KEL zusammen mit TXL Lasten arbeitet;
- geprüft wird, ohne die reguläre Last zu trennen.
Da der Gesamtstrom gemessen wird, kann TOR KEL Veränderungen, die auf die reguläre Last zurückzuführen sind, ausgleichen. Der Gesamtstrom von der Batterie wird dann auf einem konstanten Wert gehalten. Damit sind präzise Prüfergebnisse sichergestellt.

Die Funktion externe Strommessung ermöglicht TOR KEL das Messen des Gesamtstroms in einem externen Pfad sowie die Grundsteuerung bei dieser Messung.

Ein DC-Stromzange (optionales Zubehör) muss für diese Messung verwendet werden. Es kann bei einem der Batterieanschlüsse oder bei einem Zellenverbinder angewendet werden. Das DC-Stromzange muss den Gesamtstrom messen, einschließlich dem, der durch den TOR KEL geht.

Ein Stromshunt kann auch verwendet werden; dies erfordert jedoch das Öffnen des Strompfades und das Anschließen des Shunts in Reihe. Der Stromshunt muss an die negative Seite der Batterie angeschlossen sein.



Tipp

Für Prüfungen, bei denen es wichtig ist, den gewünschten Strom innerhalb von ein paar Sekunden oder weniger zu erhalten, ist es besser die interne Strommessung zu verwenden, da sie eine schnellere Regulierung ermöglicht.



WARNUNG

Ein externer Stromshunt darf nicht über 300 V DC verwendet werden.



Wichtig

Aktivieren Sie bei der Verwendung einer externen Strommessung immer die Funktionen Warn- und Stopp-Grenze. Dies wird Ihre Batterien schützen, wenn das DC-DC-Stromzange ausfällt.



Wichtig

Wenn ein Stromshunt verwendet wird, muss er an die negative Seite der Batterie angeschlossen sein.

6.2 Einrichten der externen Strommessung



WARNUNG

Siehe Kapitel "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8.


DC-Stromzange

Vorbereitung und Anforderungen des zu verwendenden DC-Stromzanges.

- Die Ausgangsspannung des DC-Stromzanges darf 1 V nicht überschreiten.
- Vergewissern Sie sich, dass das DC-Stromzange frische Batterien hat. Die Batterien müssen während der gesamten Prüfung halten.
- Das DC-Stromzange muss präzise und kalibriert sein und es muss eine Last von 600 k Ω tragen können. Beachten Sie bitte, dass ein DC-Stromzange im unteren Teil seines Messbereichs normalerweise weniger präzise ist.

Zurücksetzen der Ausgangsspannung

- 1] Platzieren Sie das DC-Stromzange soweit von einem Magnetfeld entfernt wie möglich.
- 2] Schließen Sie ein DC-Voltmeter (auf 2 V Skalenendausschlag eingestellt) an das DC-Stromzange an.
- 3] Schalten Sie das DC-Stromzange ein und justieren Sie am Nullknopf den Ausgang auf 0,0 V.



Das mV/A Verhältnis für den Eingang kann auf einen Wert zwischen 0,1 mV/A und 100 mV/A eingestellt werden.

- 1] Bei "PRÜFUNG" tippen Sie auf 
- 2] Tippen Sie auf "Einstellungen".
- 3] Wählen Sie "Extern" für "Strommessung".

- 4] Tippen Sie auf das Zahlenfeld, um das "Verhältnis" für die zu verwendende Stromklemme einzustellen. 
- 5] Tippen Sie auf 
- 6] Aktivieren Sie die Funktionen der Warn- und Stopp-Grenze.
- 7] Schließen Sie das DC-Stromzange an den Eingang IEXT $\leq 1V$ an. Beste Ergebnisse erhalten Sie, wenn die Kabel, die vom DC-Stromzange abgehen, verdreht sind.

Anmerkung

Hat das DC-Stromzange einen Adapter zum Verwenden einer externen Spannungsversorgung, verwenden Sie die Spannungsversorgung vom TOR KEL (DC Out) Anschluss, der 9 V liefert.



Wichtig

Das DC-Stromzange muss immer so angewendet werden, dass der Strom durch den TOR KEL in der Messung enthalten ist.


- 8] Bringen Sie das DC-Stromzange am Kabel an.
- 9] Schalten Sie den Netzschalter am DC-Stromzange ein.
- 10] Nehmen Sie die Einrichtung für den bevorzugten Prüfmodus vor.

Fehlerbehandlung

- 1] Überprüfen Sie, dass das DC-Stromzange ordnungsgemäß an TOR KEL angeschlossen ist.
- 2] Überprüfen Sie, dass das DC-Stromzange eingeschaltet ist.
- 3] Überprüfen Sie, dass das DC-Stromzange frische Batterien hat.
- 4] Überprüfen Sie die nachfolgenden Einstellungen in "PRÜFUNGSEINSTELLUNGEN", "Einstellungen":
 - "I Messung" muss auf "Extern" eingestellt sein.
 - Das mV/A Verhältnis muss mit dem Verhältnis, das auf dem DC-Stromzange selbst erscheint, übereinstimmen.


6.3 Anwendungen

TORKELE zusammen mit TXL Externe Last verwendet



Es kann auch ein Stromshunt verwendet werden, aber dies erfordert das Öffnen des Strompfades und Anschließen des Shunts in Reihe.

Mehrere Geräte zusammen verwendet



Der erste TORKELE reguliert die TXL.

- 1] Wenden Sie die DC-Stromzange wie oben dargestellt an.
- 2] Stellen Sie den gewünschten Gesamtstrom bei TORKELE Nr. 1 ein.
- 3] Stellen Sie den max. Strom bei TORKELE Nr. 2 ein.
- 4] Stellen Sie die Warngrenzen nur bei TORKELE Nr. 1 ein.
- 5] Stellen Sie die Stoppgrenzen ein. Spannung und Prüfperiode (Zeit) können bei jedem einzelnen TORKELE eingestellt werden. Das Stoppen nachdem eine bestimmte Kapazität (Ah) erreicht wurde, kann nur bei TORKELE Nr. 1 aktiviert werden.


Anmerkung

Nur TORKELE Nr. 1 steuert die TXL.

- 6] Stellen Sie den Schalter <F1> auf die obere (EIN) Position bei den TXL ein.
- 7] Danach starten Sie den TORKELE, der die höchste Nummer hat (wenn wie zuvor dargestellt nummeriert wurde). Jetzt starten Sie den TORKELE mit der zweithöchsten Nummer, dann den dritthöchsten usw. Schließlich starten Sie TORKELE Nr. 1.
Die TORKELE in dieser Reihenfolge zu starten verhindert, dass der Strom zu Beginn der Prüfung höher ist als gewünscht.

Zwei oder mehr TORKELE und TXL-Geräte

TORKELE 1	Misst den gesamten Batteriestrom.
TORKELE 2	Misst Gesamtstrom mit Ausnahme des Stroms durch TORKELE 1.
TORKELE 3	Misst Gesamtstrom mit Ausnahme der Ströme durch TORKELE 2 und TORKELE 1 (und so weiter).
Letzter TORKELE	Misst nur den Strom durch sich selbst und die TXL.



Beispiel mit zwei TORKELE-Geräten. Der erste TORKELE reguliert die TXL und der zweite TORKELE trägt zur Gesamtregulierung bei.

- 1] Verwenden Sie die Stromsonde wie oben dargestellt.
- 2] Stellen Sie den gewünschten Gesamtstrom (gleicher Wert) bei beiden (allen) TORKELE-Geräten ein. Dadurch wird die gesamte Regulierungsfähigkeit aller TORKELE-Geräte verwendet. Die Meldung "Kann nicht regulieren" brauchen Sie so lange nicht beachten, solange sie nicht auf TORKELE Nr. 1 erscheint.
- 3] Stellen Sie Warngrenzen nur bei TORKELE Nr. 1 ein.
- 4] Stellen Sie die Stopp-Grenzen ein. Die Spannungs- und Prüfperiode (Zeit) kann bei jedem einzelnen TORKELE eingestellt werden. Das Stoppen sobald eine bestimmte Kapazität (Ah) erreicht ist, kann nur bei TORKELE Nr. 1 aktiviert sein.

Anmerkung


Nur TORKELE Nr. 1 ist zum Steuern der TXL.
Nur TORKELE Nr. 1 ist zum Anschließen an den PC.

- 5] Stellen Sie den Schalter <F1> auf die obere (EIN-) Position bei den TXL ein.
- 6] Danach starten Sie den TORKELE mit der höchsten Nummer (wenn wie oben dargestellt). Danach starten Sie den TORKELE mit

der zweithöchsten Nummer, dann den mit der dritthöchsten, usw. Schließlich starten Sie TORKELE Nr. 1.

Indem Sie die TORKELE in dieser Reihenfolge starten, verhindern Sie, dass der Strom bei Beginn der Prüfung höher als gewünscht ist.

Konstanter Strom, Last ständig angeschlossen



Prüfung, ohne die reguläre Last zu trennen.

7 Alarmfunktion

7.1 Beschreibung

Die Alarmfunktion von TOR KEL ist mit einem Buzzer ausgestattet und einem Relais, das an den <ALARM>-Anschluss angeschlossen ist. Ein externes Alarmgerät kann auf Wunsch an diesen Anschluss angeschlossen werden.

Geräte, die höher als Cat II sind dürfen nicht am Alarmanschluss eingesteckt werden.

Relaiskontakt

8 A / 28 V DC

0,28 A / 250 V DC (nur ohmsche Last)

8 A / 240 V AC

Anschlussisolierung

Spannung zu Erde darf 250 V nicht überschreiten.

Die nachfolgenden Ereignisse können das Auslösen eines Alarms verursachen:

- Warnstufe ist überschritten.
- Die Entladung ist gestoppt, weil ein Stopp-Wert erreicht ist.
- TOR KEL kann den Strom nicht auf den gewünschten Wert regulieren.
- Gerät für Übertemperaturschutz löst aus oder ein Lüfter dreht sich nicht wie erwartet.
- Der Anschluss an die Batterie ist unterbrochen.
- Weitere Fehlersituationen wie zu hohe oder zu niedrige Batteriespannung oder übermäßiger Strom durch den TOR KEL.

Anmerkung

TOR KEL wird das Entladen sicher unterbrechen und einen Alarm ausgeben, falls eine der internen Temperaturen die sicheren Betriebsgrenzen überschreitet.

Zurücksetzen des Alarms

- 1] Sie können den Alarm durch Antippen der Informationsleiste zurücksetzen.

8

Wie der gewünschte Strom erlangt werden kann

8.1 Wenn ein einzelner TOR KEL nicht ausreicht

TOR KEL reguliert den Strom indem er seinen internen Widerstand so verringert wie die Spannung abfällt. Die in TOR KEL integrierten Widerstandselemente bilden jedoch eine Grenze unterhalb der weiteres Verringern unmöglich ist.

- Sie müssen einige einfache Berechnungen durchführen bevor Sie eine Prüfung starten. Dadurch finden Sie heraus, ob TOR KEL in der Lage ist, den gewünschten Laststrom zur Verfügung zu stellen oder nicht.
- Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass TOR KEL diesen Strom bis zum Prüfungsende aufrecht erhalten kann.

Kann ein einzelner TOR KEL den von Ihnen benötigten Strom nicht bereitstellen, können Sie

- einen oder mehrere TXL Externe Lasten an TOR KEL anschließen;
- einen oder mehrere TOR KEL parallel schalten;
- einen oder mehrere TOR KEL und zwei oder mehrere TXL Externe Lasten zu einem einzigen System verbinden.

Wenn zwei oder mehrere TOR KEL zu einem einzigen System verbunden sind, werden Sie normalerweise die Funktion "Externe Strommessung" verwenden.

TXL Externe Lasten an TOR KEL angeschlossen

TXL sind ohmsche Lasten, welche keinerlei Regulierung zur Verfügung stellen. Die Regulierung erfolgt über den TOR KEL, der den Gesamtstrom misst und ihn konstant hält. Siehe Kapitel "6 Externe Strommessung" auf Seite 32, welches zeigt, wie die TXL und TOR KEL angeschlossen werden.

Wenn TXL Externe Lasten an TOR KEL angeschlossen sind, müssen Sie überprüfen,

- dass der Strom, der nach dem Start der Prüfung durch die TXL fließt, nicht höher als beabsichtigt ist;
- dass TOR KEL genügend Regulierungsmöglichkeit hat, um a) für den Stromabfall durch die TXL am Ende der Prüfung zu kompensieren und b) um den Strom auf den korrekten Wert zu Beginn der Prüfung einzustellen.

Wieviele Geräte werden benötigt?

Automatische Berechnung - TorkeCalc

Die Anwendung TOR KEL Calc im TOR KEL Viewer können Sie zur Berechnung verwenden (im TOR KEL 910 nicht enthalten). Siehe "4.2 TOR KEL Viewer" auf Seite 23.

Torkel Viewer

Protokoll Diagramm Vorschau TorkeCalc Einstellungen

Standard Erweitert

Rechereingang		Anzahl TOR KEL-Geräte	Anzahl TXL-Geräte (Und Ihre Einstellung)			
Konstanter Strom:	<input type="text"/> A	Torkel 820		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3
Startspannung:	<input type="text"/> V	Torkel 840				
Endspannung:	<input type="text"/> V	Torkel 860				
		Torkel 910				
		Torkel 930				
		Torkel 950				
<input type="button" value="Konfiguration berechnen"/> <input type="button" value="Strom berechnen"/>						

Geben Sie den gewünschten konstanten Stromwert, die Start- und die Endspannung für die Prüfung ein und klicken Sie auf "Konfiguration berechnen", um eine Konfiguration zu erhalten, die Ihre Prüfung handhaben kann. Oder geben Sie eine Konfiguration ein und klicken Sie auf "Strom berechnen", um den Bereich der möglichen Konstantstrom-Prüfungen zu erhalten, die für diese Konfiguration möglich sind. Für weitere Optionen siehe Register "Erweitert".

Manuelle Berechnung

1. Anzahl der TXL – Stromfluss durch die TXL zu Beginn einer Prüfung

Zu Beginn der Prüfung muss der Strom prozentual so hoch wie möglich durch die TXL fließen; so wird der/ die TOR KEL mit soviel Reserve-Regulierungsfähigkeit wie möglich versorgt. Jedoch darf der Strom durch die TXL den gewünschten Stromwert (A) natürlich nicht überschreiten.



Tipp

Denken Sie bitte daran, dass die internen Widerstände der TXL manuell eingestellt werden können. Zum präzisen Berechnen fügen Sie den Kabelwiderstand zum internen Widerstand hinzu.

- Den Strom in einem einzelnen TXL erhalten Sie, indem Sie die Spannung zu Beginn der Prüfung durch den internen Widerstand des in Frage kommenden TXL dividieren (siehe nachfolgende Tabellen).
- Berechnen Sie die Anzahl der TXL, die Sie anschließen können ohne den gewünschten Gesamtstrom zu überschreiten.

2. Strom, der bei der Endspannung durch den/die TXL fließt

- Multiplizieren Sie den Gesamtstrom durch den/die TXL, den Sie in Schritt 1 erhalten, durch die Endspannung und dividieren Sie diesen Wert durch die Spannung zu Beginn der Prüfung.

3. Anzahl der TORKELE – für die Stromregulierung

Der oder die TORKELE im System muss/müssen den Strom auf den gewünschten Wert regeln und für den Abfall beim Strom durch den/die TXL, der bei der Endspannung auftritt, kompensieren.

- Der Betrag der benötigten Regulierung kann erhalten werden, indem der in Schritt 2 erhaltene Stromwert (A) vom gewünschten Strom subtrahiert wird.
- Berechnen Sie die Anzahl der für die Stromregulierung benötigten TORKELE.

4. Werden alle TXL benötigt?

Wenn die gesamte Last bereitstellende Fähigkeit des/der TORKELE, den Betrag der benötigten Regulierung um ein weites Maß (wie in Schritt 3 oben dargestellt) überschreitet, können Sie die Prüfung vielleicht mit weniger TXL durchführen. Wenn diese Spanne größer ist als der Strom durch einen der TXL bei Endspannung, dann wird dieser TXL nicht benötigt.

Anmerkung

Entladung erfolgt von 2,15 V auf 1,8 V pro Zelle

TORKELE 910

Systeme TORKELE 910 und TXL 830 (Pos. 2)

12 V Batterie (6 Zellen)		
Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 910	Anzahl TXL 830
144	1	1
221	1	2
298	1	3
376	1	4
443	2	4
24 V Batterie (12 Zellen)		
Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 910	Anzahl TXL 830
264	1	1
419	1	2
574	1	3

Systeme TORKELE 910 und TXL 850 (Pos. 3)

48 V Batterie (24 Zellen)		
Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 910	Anzahl TXL 850
342	1	1
575	1	2

Systeme TORKELE 910 und TXL 870 (Pos. 3)

110 V Batterie (54 Zellen)		
Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 910	Anzahl TXL 870
188	1	1
266	1	2
344	1	3
422	1	4
532	2	4

Systeme TORKELE 910 und TXL 870 (Pos 1)

220 V Batterie (108 Zellen)		
Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 910	Anzahl TXL 870
112	1	1
156	1	2
195	1	3
235	1	4
313	2	4

TORKELE 930

Systeme TORKELE 930 und TXL 830 (Pos. 3)

12 V Batterie (6 Zellen)		
Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 930	Anzahl TXL 830
183	1	1
299	1	2
414	1	3
24 V Batterie (12 Zellen)		
Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 930	Anzahl TXL 830
384	1	1
615	1	2
846	1	3

Systeme TORKELE 930 und TXL 850 (Pos. 3)

48 V Batterie (24 Zellen)

Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 930	Anzahl TXL 850
452	1	1
685	1	2
918	1	3
1151	1	4

Systeme TORKELE 930 und TXL 870 (Pos. 3)

110 V Batterie (54 Zellen)

Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 930	Anzahl TXL 870
225	1	1
314	1	2
392	1	3
470	1	4
628	2	4

Systeme TORKELE 930 und TXL 870 (Pos. 1)

220 V Batterie (108 Zellen)

Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 930	Anzahl TXL 870
112	1	1
156	1	2
195	1	3
235	1	4
313	2	4

TORKELE 950**Systeme TORKELE 950 und TXL 890 (Pos 1)**

480 V Batterie (240 Zellen)

Max. konstanter Strom (A)	Anzahl TORKELE 950	Anzahl TXL 890
65 A	1	1
70 A	1	2
90 A	1	2
100 A	1	3
120 A	2	2

9 Optionales Gerät

9.1 TXL830/850/865/870/890 (Externe Lasten)

Die Externen Lasten TXL830, TXL850, TXL865, TXL870 und TXL890 umfassen die ohmschen Lasten. Sie können zusammen mit den Lasten von TOR KEL verwendet werden, um die Lastfähigkeit zu erhöhen. Die Externen Lasten TXL können selbst keine Regulierung bereitstellen, aber TOR KEL misst den Gesamtstrom von der Batterie und reguliert die Lastcharakteristik. Wenn TOR KEL gestoppt wird, sendet er ein Stopp-Signal zur Externen Last TXL. Die vier Modelle haben unterschiedliche maximale Spannungsbemessungen:

- TXL830 28 V
- TXL850 56 V
- TXL865 260 V
- TXL870 280 V
- TXL890 480 V

Bedienfläche

Die Bedienflächen für die vier TXL-Modelle unterscheiden sich etwas, aber die Funktionalität ist die gleiche.




1. **Auswahlschalter**
Schalter zum Einstellen des gewünschten Spannungsbereichs und/oder Widerstandswerts
! WARNUNG
Überschreiten Sie keinesfalls die maximale Spannung.
2. **Steuerung**
CONTROL IN
Eingang für Steuerungssignal vom TOR KEL-Gerät. Galvanisch isoliert.
CONTROL OUT
Ausgang für das Steuerungssignal, das vom TOR KEL an das benachbarte TXL-Gerät gesendet wird. Galvanisch isoliert.
3. **Leistungsschalter**
F1
Spannungsgesteuerter Leistungsschalter, der die Widerstände in den TXL Externen Lasten mit der Batterie verbindet.
Anmerkung F1 wird nicht verriegeln oder in der oberen (EIN) Position bleiben, es sei denn der Netzschalter ist eingeschaltet und es ist ein Steuerungssignal vom TOR KEL beim Eingang "CONTROL IN" vorhanden.
! WARNUNG
Der Leistungsschalter F1 ist eine wichtige Komponente im Sicherheitssystem. Wenn die Temperatur zu hoch sein wird und/oder die Lüfter nicht richtig funktionieren, wird der F1 auslösen. Es ist wichtig, das Gerät niemals zu betreiben, wenn der Leistungsschalter beschädigt ist oder nicht funktioniert bzw. wenn ein Schaden oder eine Fehlfunktion erwartet wird.
4. **Netzeingang**
MAINS
Anschluss für die Netzspannung, mit EIN-/AUS-Schalter ausgestattet

5. Anschlussverbindung für die Batterie
+ (Anschluss)
 Positiver (+) Stromanschluss für Batterie oder andere DC-Quelle, die geprüft wird.
- (Anschluss)
 Negativer (-) Stromanschluss für Batterie oder andere DC-Quelle, die geprüft wird.
 Isolationsspannung zu Erde: 2200 V

Verwendung des TXL

Wenn eine externe Last verwendet werden soll, müssen Sie die Funktion Externe Strommessung verwenden (siehe Kapitel "6.2 Einrichten der externen Strommessung" auf Seite 33).

- 1] Stellen Sie den Bereichs-Auswahlschalter in die gewünschte Position.
- 2] Schließen Sie wie nachfolgend gezeigt an.



- 3] Schließen Sie die Steuerleitungen zwischen den Ausgang **TXL CTRL** am TORKELE und dem Eingang **CONTROL IN** am TXL an. Wenn zwei oder mehr TXL verwendet werden, sorgen Sie für einen Anschluss zwischen dem Ausgang **CONTROL OUT** am ersten TXL und dem Eingang **CONTROL IN** am zweiten TXL usw.
- 4] Schließen Sie den TXL an die Netzspannung an.
- 5] Schalten Sie den TXL an.

Prüfen



WARNUNG

Siehe Kapitel "2.2 Sicherheitsanweisungen" auf Seite 8. bzgl. Sicherheitsvorkehrungen.

- 1] Fahren Sie auf die gleiche Weise fort wie in Kapitel "5.1 Vorbereitungen für das Prüfen" auf Seite 24 beschrieben; bevor Sie TORKELE jedoch starten, müssen Sie den Schalter F1 in die obere (EIN) Position am TXL bringen. (Sie müssen das manuell machen.)
- 2] Starten Sie TORKELE durch Tippen auf 
- 3] Sobald TORKELE manuell oder durch eine Stopp-Bedingung gestoppt wird, wird der TXL auch den Entladestrom abschalten.

9.2 BVM - Batteriespannungsmonitor

Der BVM (Battery Voltage Monitor) ist ein Batteriespannungs-Messgerät zur Überwachung der Zellen- und Batteriespannungen und Batterieblöcke in den Batteriebanken, die normalerweise in den USV-Anlagen elektrischer Schaltanlagen, Telekommunikationseinrichtungen und Rechenzentren vorkommen. Der BVM ermöglicht in Verbindung mit dem TORHEL-Gerät und der Prüfdaten-Managementsoftware, wie z.B. PowerDB oder TORHEL Win, dass eine vollständig automatisierte Batteriebankkapazitätsprüfung durchgeführt wird.

Der BVM ist in drei Ausstattungen verfügbar:

- BVM150 mit 16 BVM Einheiten
- BVM300 mit 31 BVM Einheiten
- BVM600 mit 61 BVM Einheiten



1. Steuerungskabel – Ausgangsbuchse
2. Steuerungskabel – Eingangsbuchse
3. Batterieüberwachung – Delfinklemme

Der BVM ist modular aufgebaut; dabei wird ein BVM-Gerät zum Prüfen von jeder Batterie oder eines "Gefäßes" in der Kette. Es misst die Spannung für jede Batteriezelle; jedes Gerät kann bis zu 20 V handhaben. Die BVM werden in einer "Verkettung" an die Batterien angeschlossen und bieten so die Möglichkeit zum einfachen und wirtschaftlichen Erweitern, um die Prüfanforderungen für kleine bis große Batteriebanksysteme zu erfüllen. Bis zu 240 BVM können in einer einzigen zu prüfenden Batteriebank verkettet werden.

Die dazugehörige delfinartige Batterieklemme kann einfach entfernt und gegen verschiedene Arten von Standard-Bananensteckerklammern und/oder Erweiterungskabel ausgetauscht werden, um jeglichen Batterieanschluss-Anforderungen gerecht zu werden.

Auf dem BVM gibt es eine LED für die Aktivitäten, die immer dann aufblinkt, wenn ein einzelner BVM Daten zurück zum Datenerfassungs-Hostrechner überträgt. Diese LED-Aktivität ist eine hilfreiche Anzeige, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Anmerkung

Die BVM Werte sind stetig fortschreitend. Ein typischer Wert einer Spannungszelle ist ca. 30 Sekunden. Er hängt von der Anzahl der angeschlossenen Zellen/BVM-Geräte ab.



Die anderen Teile des BVM-Systems: AC-Adapter, Versorgungs- und Signal-Anschluss und Kabel.

Versorgungs- & Signalanschluss- gerät

Das BVM Gerät erfordert externe 24 DC-Leistung und RS-485-Datenkommunikation für den Betrieb. Diese Funktionen werden durch eine Kombination einer externen DC-Spannungsversorgung und einem Versorgungs- & Signalanschlussgerät bereitgestellt. Die Konversion des Versorgungs- und Signalanschlusses wird durch die Elektronik in einem vergossenen Gehäuse durchgeführt, das direkt an den Laptop oder ein anderes Datenerfassungsgerät angesteckt wird. Der Versorgungs- und Signalanschluss hat einen RJ-45-Stecker, der für eine Verbindung zum ersten BVM-Gerät in der Kette sorgt; und diese Verbindung liefert RS-485-Daten und Leistung für alle BVM-Geräte in der BVM-Kette.

Prüfung mit BVM und TORHEL



WARNUNG

Siehe Kapitel "2 Sicherheit" auf Seite 8" für die Sicherheitsvorkehrungen.

- 1] Schließen Sie die BVM-Geräte entsprechend dem Anschlussdiagramm an, siehe oben. Jeder BVM ist identisch und kann an jeder Batterieprüfposition angeschlossen sein. Bis zu 120 BVM können in einer einzigen zu prüfenden Batteriebank verkettet werden. Wenn Sie mehr als 120 BVM benötigen, müssen sie in zwei Schleifen angeschlossen sein; siehe Anschlussdiagramm auf der nächsten Seite.

Anmerkung

Die BVM-Geräte müssen entsprechend der Reihenfolge der Batteriezellen angeschlossen werden. Der BVM, der an den Anschluss "To 1:st BVM unit" des Leistungs- und Signalsteckers angeschlossen ist, muss an den Batteriepol mit dem höchsten negativen Potential angeschlossen werden. Die rote Delfinklemme muss an den Batteriepol mit dem höchsten positiven Potential verbunden sein. Die Verbindung ist ungeachtet der in TORHEL ausgewählten Zellnummer identisch. Wenn mehr als 61 BVM-Geräte angeschlossen werden, ist ein zusätzliches Kabel erforderlich. Siehe Anschlussdiagramm.




Abb.9.1: Die BVM-Geräte müssen entsprechend der Reihenfolge der Batteriezellen angeschlossen werden. Die rote Delphinklemme muss mit dem positiven Batteriepol am Ende der Batteriebank verbunden sein.




Abb.9.2 Wenn die Batteriebank 120 Zellen überschreitet, sollte dieser Anschluss mit 2 BVM-Schleifen verwendet werden. Schließen Sie die erste Schleife an den BVM1-Anschluss am TORTEL und die zweite Schleife an den BVM2-Anschluss am TORTEL an.




Abb.9.3 Der oben gezeigte Anschluss muss verwendet werden, wenn die Batteriebank-Spannung 300 V überschreitet. Er umfasst zwei Optokoppler und zwei nicht geerdete Spannungsversorgungen. Die Schleifen müssen an einen Laptop/Compter angeschlossen sein.



Warnung

Ein BVM-Steuerkabel darf niemals direkt an den Eingang eines Rechnernetzwerks angeschlossen werden. Bei einer Batteriestrangspannung über 300 V muss ein Optokoppler verwendet werden, siehe Abb. 9.3



Warnung

Verwenden Sie keine andere Spannungsversorgung als die ursprünglich zusammen mit dem BVM mitgelieferte.

- 2] **A. Batteriekettenspannung max. 300 V**
Schließen Sie das Kabel vom "Versorgungs- & Signalanschluss" an die BVM1 / BVM2 Anschlüsse beim TORTEL 900 an.
B. Batteriekettenspannung max. 500 V
Schließen Sie das Kabel vom "Versorgungs- & Signalanschluss" an den Optokoppler (UH401-2kV) an.
- 3] **A. Batteriekettenspannung max. 300 V**
An eine geerdete Netzspannung anschließen
B. Batteriekettenspannung max. 500 V
An eine nicht geerdete Netzspannung anschließen

4] TORTEL 900 starten

Das BVM Leistungsmerkmal "Autom. Erkennung" ermöglicht dem Hostgerät, die Anzahl der zu prüfenden Batterien automatisch festzulegen und für die fortlaufende Kennzeichnung von jedem BVM in der Prüfkette zu sorgen.

Anmerkung

Die Zellenummerierung kann von Minus zu Plus oder umgekehrt erfolgen und soll der Einstellung beim TORKELE entsprechen. Der rote BVM, der mit Plus verbunden ist, ist nicht in der Nummerierung enthalten.

Wenn in den TORKELE-Einstellungen "Cell number from plus" [Zellnummer von Plus] ausgewählt ist, ist Cell1 die Zelle mit dem höchsten positiven Potential. Wenn diese Einstellung nicht ausgewählt ist, dann ist Cell1 die Zelle mit dem höchsten negativen Potential.

Die Initialisierungszeit für die BVM hängt davon ab, wie viele BVM angeschlossen sind. Bei 2 Schleifen und 240 BVM beträgt sie z.B. 3 bis 4 Minuten; bei 1 Schleife und 12 BVM einige Sekunden.

Die angeschlossenen Zellen werden im Register "ZELLEN" gezeigt.

Erkennen eines losen BVM-Geräts

Wenn sich das BVM-Gerät 1 während der Prüfung löst, wird der erste Balken im Stapel-Balkendiagramm angezeigt und ein Signalton ertönt.

Wenn sich das BVM-Gerät zwischen 2 und 3 löst, werden die Balken für Zelle 2 und 3 angezeigt.

Wenn sich das letzte BVM-Gerät löst, wird der letzte Balken im Stapel-Balkendiagramm angezeigt.

Prüfung mit BVM – ohne TORHEL

BVM kann eine Batteriespannung bis zu 600 V handhaben, aber dann ohne TORHEL 900. Bei diesem Anschluss kann nur die Spannung überwacht werden.




Abb.9.4: Der Anschluss wurde wie im obigen Beispiel (Abb. 9.3) gemacht, lediglich ohne TORHEL 900.

Optionale BVM-Ausrichtung

BVM Kalibrier-Kit (Cal Kit)

Kalibriersystem für die BVM-Geräte.

Anweisungen für die Kalibrierung sind im BVM Cal Kit enthalten.



Verlängerungskabel

Die BVM-Kabel (USB) können auf 2 x 5 m mit einem dazwischen geschalteten **Optokoppler** (e.g. B&BUH401 2 kV) verlängert werden.



Anmerkung

"Aktive" USB-Kabel funktionieren nicht.

10 Fehlerbehandlung

Problem	Ursache	Abhilfe
BVM an TORKEl angeschlossen		
BVM initialisiert nicht	Problem mit dem Anschluss an die BVM-Schnittstelle	1. BVM-Anschluss an den TORKEl überprüfen
Kommunikation mit den BVM-Geräten verloren	Kabel-/Stromversorgungsfehler	1. Kabel, BVM-Geräte und Spannungsversorgung für die BVM-Geräte überprüfen. 2. Versorgungs- & Signal Konverter überprüfen/ersetzen. 3. Wenn mehr als 60 BVM-Geräte angeschlossen sind, werden zusätzliche Kabel benötigt. Siehe Anschlussdiagramm.
Externe Messung mit Stromzangen		
Keine Werte	Zangenübersetzung nicht eingestellt	Stellen Sie das Verhältnis bei den Einstellungen "Konfiguration" ein
		Stromwandler einschalten
		Batterie-/Spannungsversorgung überprüfen
Fehlerwerte	Nulleinstellung nicht erfolgt	Null einstellen
Weitere		
Unmöglich, den Leistungsschalter F1 am TXL-Gerät einzuschalten	Steuerungskabel vom TORKEl zum TXL nicht ordnungsgemäß angeschlossen	Überprüfen Sie den Anschluss
Keine Spannungsmessung im TORKEl	Schlechte Anschlüsse	Batterieanschlüsse überprüfen
TORKEl-Ventilatoren heulen auf	NOT-AUS-Schalter gedrückt	NOT-AUS-Schalter freigeben
	Ventilatoren blockiert	Blockierende Objekte aus Ventilator entfernen

11 Kalibrierung

11.1 Allgemein

Durch Verwendung des internen Kalibrierprogramms wird TOR KEL auf internen/externen Strom und interne/externe Spannung kalibriert. Es müssen jedoch externe Geräte verwendet werden.

- Stabile Spannungsversorgung (variiert weniger als 1% pro Sekunde) mit einer Fähigkeit von bis zu 200 V DC.
- Stromquelle (variiert weniger als 1% pro Sekunde) und liefert bis zu 100 A DC mit mindestens 24 V DC, z. B. 2 Stück. Eine Autobatterie mit 12 V in Serie kann verwendet werden.
- Präzises Referenzgerät, z.B. HP 34401A, muss verwendet werden.
- Ein Stromshunt mit einer Präzisionsklasse 0,1 % für den Anschluss in Reihe mit der Stromquelle.

11.2 Kalibrieren

- 1] Torkel einschalten.
- 2] Drücken Sie die Schaltfläche , um ins Konfigurationsmenü zu gelangen.
- 3] Drücken Sie das Register "Kalibrierung".
- 4] Drücken Sie "Start" und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Warnung


Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Batterie-Anschlüsse können gefährliche Spannung haben

Anmerkung Sie können "Überspringen" drücken, um mit dem nächsten Kalibrierschritt fortzufahren. Es wird kein Wert hinzugefügt. Drücken Sie "Vorhergehend", um einen Kalibrierpunkt erneut durchzuführen.

- 5] Drücken Sie "Speichern", um die Kalibrierwerte zu speichern.

Die Verwendung der Option Wiederherstellen kann nützlich sein, wenn eine Kalibrierung (aus irgendeinem Grund) nicht in Ordnung ist.

Bei Betätigung der Taste „Wiederherstellen“ öffnet sich das nachstehende Menü.



Eine Liste mit älteren Kalibrierungsdateien erscheint. Um eine der Kalibrierungsdateien auszuwählen, ist das Kontrollkästchen anzukreuzen die Taste  zu betätigen. Mit OK bestätigen.

Die ausgewählte Datei wird dann als Torkel-Standard-Kalibrierungsdatei verwendet.

Danach muss die Kalibrierungsdatei noch gespeichert werden.

Dazu die Taste „Vorherige“ 4 Mal betätigen, damit das Menü „Speichern“ erscheint, und „Speichern“ betätigen.

Einmal die Taste „Überspringen“ betätigen, um in das Stopp-Menü zu gelangen. „Stopp“ betätigen und die Kalibrierung über die Taste  verlassen. Torke neu starten.

Anmerkung *Wenn die Schaltfläche „Überspringen“ gedrückt wird, werden die Kalibrierwerte nicht gespeichert.*

- 6] Schließen Sie einen USB-Stick an, um eine Kopie des Kalibrierprotokolls zu speichern, die mit Excel geöffnet werden kann.
- 7] Drücken Sie "Stopp", um die Kalibrierung anzuhalten und verlassen Sie den Kalibriervorgang.
Die Lüfter laufen an und laufen ungefähr 10 Sekunden.
- 8] Drücken Sie zum Speichern und Beenden der Kalibrierung .

12 Technische Daten

TORKEL 900-REIHE

Die Technischen Daten gelten für Nenneingangsspannung und eine Umgebungstemperatur von +25 °C. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Umgebung

Anwendungsbereich	Hochspannungsanlagen und industrielle Umgebungen
Temperatur	
Betrieb	0 °C bis +50 °C Leistungsreduzierung bei Temperaturen über +35 °C
Lager & Transport	-40 °C bis +70 °C
Feuchtigkeit	5 % – 95 % RH, nicht kondensierend
Schock/Vibration/Sturz	
Nur Gerät	ETSI EN 300 019-2-7 class 7M2
Gerät im Transportkoffer	ISTA 2A
Höhe	
Betrieb	3000 m
Lager	10000 m
Schutzklasse	IP20

CE-Zertifizierung

LVD	2014/35/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU

Allgemein

Netzspannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	200 W (max.)
Leistungsunterbrechung	40 ms (max.)
Schutz	Thermische Abschaltung, automatischer Überlastschutz, NOTAUS
Abmessungen	519x315x375 mm
Gewicht	19,5 kg Gerät 31,9 kg inkl. Standard-Transportkoffer 37 kg inkl. großem Transportkoffer
Display	7" LCD, Kapazitiver Touchscreen
Verfügbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch
Anzahl Testdateien	30 (max)
Testzeit	240 h (max)

Messteil

Strommessung

Anzeigebereich	0,0 bis 2999,0 A
Basisungenauigkeit	±(0,5 % des Werts +0,1 A)
Auflösung	0,1 A

Interne Strommessung

Bereich	
TORKEl 910	0 bis 110 A
TORKEl 930/950	0 bis 220 A

Eingang für Zangenamperemeter

Bereich	0 bis 1000 mV DC
mV/A-Verhältnis	0,30 mV/A bis 100,00 mV/A

Eingangsimpedanz >1 MΩ

Spannungsmessung


Spannung	0 bis 500 V DC
Ungenauigkeit	±(0,5 % des Werts +0,1 V DC)
Auflösung	0,1 V
Abtastrate	10 Hz, Werte werden gespeichert, wenn die Änderung >10 mV ist

Zeitmessung

Ungenauigkeit	±0,1% des Werts ±1 Digit
---------------	--------------------------

Lastteil

Batteriespannung	7,5 V bis 300 V ¹⁾ /500 V ²⁾
Leistung	15 kW (max.)
Lastprofile	Konstanter Strom, Konst. Leistung, konst. Widerstand, Strom- oder Leistungsprofil



Konstanter I

Bereich	
TORKEl 910	0 bis 110,0 A
TORKEl 930/950	0 bis 220,0 A
Ungenauigkeit	±(0,5 % +0,2 A)
Auflösung	0,1 A
Welligkeit	max 0,5 A Spitze

Konstanter R

Bereich	300 mΩ bis 3 kΩ
Ungenauigkeit	±1 % typisch
Auflösung	100 mΩ

Konstante P

Bereich	0 bis 15 kW
Ungenauigkeit	±1 % typisch
Auflösung	10 W

Eingänge

+	7,5 bis 300 V ¹⁾ 7,5 bis 500 V ²⁾
-	0 V
I EXT ≤ 1 V	1 V DC, 300 V DC zu Erde
SPANNUNGS-ERFASSUNG	Impedanz zu den Stromanschlüssen beträgt >1 MΩ

Ausgänge**ALARM**

Relaiskontakt 28 V DC, 8 A, 240 V AC, 8 A
Geräte, höher als Cat II, dürfen nicht angesteckt werden

TXL STOPP

Relaiskontakt 250VDC, 0,28A, 28VDC, 8A, 250VAC, 8A
9 V DC 9 V DC, ± 7 % max. 100 mA

Kommunikationsschnittstellen

BVM1 BVM2 USB-Anschluss für BVM Geräte
 USB-Anschluss für USB-Speicher

SERVICE Für Service des Geräts

- 1) TOR KEL 910 und 930
- 2) TOR KEL 950

TXL830/850/865/870/890

Die Technischen Daten gelten für Nenneingangsspannung und eine Umgebungstemperatur von +25 °C, Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Umgebung

Anwendungsbe- reich Hochspannungsanlagen und industrielle Umgebungen.

Temperatur

Betrieb 0 °C bis +40 °C
Lager & Transport -40 °C bis +70 °C
Feuchtigkeit 5 % – 95 % RH, nicht kondensierend

CE-Zertifizierung

LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Allgemein

Netzspannung 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 75 W (max.)
Schutz Thermische Abschaltung, automatischer Überlastschutz

Abmessungen

Gerät 210x353x600 mm
Transportkoffer 265x460x750 mm
Gewicht 13 kg, 21,4 kg mit Transportkoffer
Kabelsatz
für TXL830/850 2 x 3 m, 70 mm², 270 A, mit Kabelschuh. Max. 100 V. 5 kg
für TXL865/870/890 2 x 3 m, 25 mm², 110 A, mit Kabelklemme/-schuh. Max. 480 V. 3 kg

Lastteil

	Spannung (DC) max.	Strom max.	Leistung max.
TXL830	28 V	300 A	8,3 kW
TXL850	56 V	300 A	16,4 kW
TXL865	260 V (98 A max)	117 A	25,5 kW
TXL870	280 V (56 A max)	112 A	15,8 kW
TXL890	480 V (32 A max)	62 A	15,4 kW

Interner Widerstand, 3-Positionen-Auswahlschalter

	Position 1	Position 2	Position 3
TXL830	0,275 Ω	0,138 Ω	0,092 Ω
TXL850	0,55 Ω	0,275 Ω	0,184 Ω
TXL865	2,65 Ω	5,05 Ω	0,12 Ω
TXL870	4,95 Ω	2,48 Ω	1,24 Ω
TXL890	14,10 Ω	7,05 Ω	3,52 Ω

Maximale Ströme, 3-Positionen-Auswahlschalter¹⁾

Position 1				
	Strom	Spannung	Zellen	Zellenspannung
TXL830 28 V max	100 A	27,6 V	12	2,3 V
	78,5 A	21,6 V	12	1,8 V
TXL850 56 V max	100 A	55,2 V	24	2,3 V
	78,5 A	43,2 V	24	1,8 V
TXL865 260 V max	93,7 A	248,4 V	108	2,3 V
	73,4 A	194,4 V	108	1,8 V
TXL870 280 V max	50,1 A	248,4 V	108	2,3 V
	39,2 A	194,4 V	108	1,8 V
TXL890 480 V max	32,3 A	469,2 V	204	2,3 V
	26,0 A	367,2 V	204	1,8 V

Position 2				
	Strom	Spannung	Zellen	Zellenspannung
TXL830 28 V max	200 A	27,6 V	12	2,3 V
	156 A	21,6 V	12	1,8 V
TXL850 56 V max	200 A	55,2 V	24	2,3 V
	156 A	43,2 V	24	1,8 V
TXL865 260 V max	49,2 A	248,4 V	108	2,3 V
	38,5 A	194,4 V	108	1,8 V
TXL870 280 V max	50,1 A	124,2 V	54	2,3 V
	39,2 A	97,2 V	54	1,8 V
TXL890 480 V max	35,2 A	248,4 V	108	2,3 V
	27,8 A	194,4 V	108	1,8 V

Position 3				
	Strom	Spannung	Zellen	Zellenspannung
TXL830 28 V max	300 A	27,6 V	12	2,3 V
	235 A	21,6 V	12	1,8 V
TXL850 56 V max	300 A	55,2 V	24	2,3 V
	235 A	43,2 V	24	1,8 V
TXL865 14 V max	115 A	13,8 V	6	2,3 V
	90 A	10,8 V	6	1,8 V
TXL870 140 V max	100 A	124,2 V	54	2,3 V
	74,8 A	97,2 V	54	1,8 V
TXL890 250 V max	70,5 A	248,4 V	108	2,3 V
	55,2 A	194,4 V	108	1,8 V

1) Die Datenbeispiele gelten für Bleibatterien.

BVM

Die Technischen Daten gelten für Nenneingangsspannung und eine Umgebungstemperatur von +25 °C, Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Umgebung

<i>Anwendungsbe- reich</i>	Mittelspannungsanlagen und industrielle Umgebungen. Höhe <2000 m ü.NN
<i>Temperatur</i>	
<i>Betrieb</i>	0 °C bis +50 °C
<i>Lager & Transport</i>	-20 °C bis +70°C
<i>Feuchtigkeit</i>	5 % – 95 % RH, nicht kondensierend

CE-Zertifikation

<i>LVD</i>	201 4/35/EU
<i>EMV</i>	201 4/30/EU
<i>RoHS</i>	2011 /65/EU

Allgemein

<i>Spannungs- versorgung</i>	
<i>Netzspannung</i>	100–240 V AC, 50/60 Hz
<i>Leistungsaufnahme</i>	50 VA (max)
<i>Schutz</i>	Überspannung, Rückwärtsspannung, Spannungstransienten, ESD
<i>Abmessungen</i>	
<i>BVM-Gerät</i>	75 x 64 x 25 mm
<i>Transportkoffer</i>	575 x 470 x 205 mm
<i>Gewicht</i>	
<i>BVM-Gerät</i>	0,07 kg
<i>Mit Zubehör und Tragekoffer</i>	BVM-System mit 16 Geräten 7 kg BVM-System mit 31 Geräten 8,8 kg BVM-System mit 61 Geräten 12,5 kg

Messteil

<i>Maximale Anzahl BVM</i>	2 x 120
<i>Spannungsberei- che</i>	0 - 5 V DC und 0 - 20 V DC
<i>Auflösung</i>	1 mV beide Bereiche
<i>Ungenauigkeit</i>	< 0,1 % des Skalenendausschlags ±0,01 VDC
<i>Batterieketten- spannung</i>	300 V DC (max.)
<i>Messeingangs- impedanz</i>	1 MΩ

Index

A		M	
Alarmfunktion.....	34	Menüsystem	14
Aus-Knopf.....	23	N	
B		NOT-AUS.....	10
Batteriespannungsmonitor.....	42	Not-Aus-Knopf.....	23
Bedienfeld.....	10	O	
Beenden der Prüfung	23	Obere Bedienfläche.....	10
Bildschirm-Schaltflächen	14	Optionales Gerät	40
BVM.....	42	Optionales Zubehör	12
BVM Kalibrier-Kit	46	P	
D		Produktbeschreibung.....	6
DC-Stromzange.....	31	Prüfen bei konstantem Strom	23
Durchführen einer Prüfung	22	Prüfkonfiguration	15
E		PRÜF-Menü.....	14
Einführung	6	Prüfung anhalten	23
Extension cables	12	Prüfverfahren.....	14
Externe Lasten	40	R	
Externe Strommessung.....	30	Regulate current.....	36
F		S	
Fähigkeit, Last bereitzustellen	37	Seitenbedienfläche	11
Fehlerbehandlung.....	48	Sicherheit.....	8
G		Sicherheitsanweisungen.....	8
Garantie.....	7	Spannungsbereich.....	22
Gewährleistung bei Reparatur.....	7	Starten der Prüfung	23
Gewünschter Strom.....	36	Stopp-Grenze	15
Grenze für Warnung	15	Stromkabel	22
H		Strom, regulieren	36
Hauptmenü	14	Stromshunt	30
I		Stromsonde	12
ID-Bezeichnungen	15	Symbole am Gerät.....	8
K		T	
Konstante Leistung.....	24	Temperaturkompensation.....	16
Konstanter Strom.....	23	TORKEl Bedienfeld	10
Konstanter Widerstand	25	TORKEl Viewer	20
KURVE	18	TORKEl Win software.....	42
L		TXL.....	40
Lastprofil	26	TXL Externe Lasten.....	36
License	17	U	
		Upgrade License	17

Z

Zoom	18
Zurücksetzen des Alarms	34

Ihre "Aus-einer-Hand"-Quelle für alles, was Sie an Elektrischer Prüfeinrichtung benötigen

- Batterie-Prüfgeräte
- Kabelfehler-Ortungsgерäte
- Leistungsschalter-Prüfgeräte
- Prüfgeräte für Datenkommunikation
- Lichtwellenleiter-Prüfgeräte
- Prüfgeräte für Erdungswiderstand
- Isolationsleistungsfaktor- (C&DF) Prüfgerät
- Isolationswiderstands-Prüfgerät
- Kabel-Prüfgerät
- Niederohm-Prüfgeräte
- Prüfgeräte für Motor & Phasenfolge
- Multimeter
- Ölprüfgeräte
- Tragbare Prüfgeräte für Betriebsmittel und Maschinen
- Netzqualitäts-Analysatoren
- Wiedereinschalt-Prüfgeräte
- Relais-Prüfgeräte
- Prüfgeräte für T1 Netzwerk
- Tachometer und Drehzahlmesser
- TDR (Impuls-Reflektometer)
- Transformator(en)-Prüfgeräte
- Prüfgeräte für Übertragungsver schlechterung
- Wirkverbrauchszähler-Prüfgeräte
- STATES® Anschlussblöcke und Prüfschalter
- Professionelle Technik und Sicherheits-Trainingsprogramme mit praktischem Teil

Megger Group Limited
GROSSBRITANNIEN
Dover, Kent CT17 9EN
ENGLAND

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ■ AUSTRALIEN | ■ POLEN |
| ■ BULGARIEN | ■ RUMÄNIEN |
| ■ KANADA | ■ RUSSLAND |
| ■ TSCHECHISCHE REPUBLIK | ■ SINGAPUR |
| ■ CHINA | ■ SLOWAKEI |
| ■ FRANKREICH | ■ SÜDAFRIKA |
| ■ DEUTSCHLAND | ■ SPANIEN |
| ■ UNGARN | ■ SCHWEDEN |
| ■ INDIEN | ■ SCHWEIZ |
| ■ INDONESIAEN | ■ TAIWAN |
| ■ KÖNIGREICH BAHRAIN | ■ THAILAND |
| ■ KOREA | ■ VEREIN. ARAB. EMIRATE |
| ■ MALAYSIA | ■ USA |
| ■ PAKISTAN | ■ VIETNAM |
| ■ PHILIPPINEN | |

Postadresse

Megger Sweden AB
Box 724
SE-182 17 DANDERYD
SCHWEDEN

Besuchsadresse

Megger Sweden AB
Rinkebyvägen 19
SE-182 36 DANDERYD
SCHWEDEN

T +46 8 510 195 00
E seinfo@megger.com www.megger.com